	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 1 de 121


FECHA:	ENERO 02 2026
ACTIVIDAD:	INFORME CIERRE PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA 2025
PROCESO VINCULADO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
RESPONSABLE:	ASESOR ADMINISTRATIVO
OBJETIVO:	Planear y efectuar el mantenimiento a las instalaciones de la institución, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y eficaz con el fin de mejorar la infraestructura hospitalaria con calidad y oportunidad.

INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito presentar de manera detallada las actividades, avances y resultados obtenidos durante el primer semestre en relación con el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y mantenimiento de la dotación. Este documento expone las acciones preventivas y correctivas realizadas, el cumplimiento del plan de trabajo establecido, en el proceso de conservación de las instalaciones físicas.

El mantenimiento oportuno de la infraestructura hospitalaria es un factor clave para garantizar la seguridad de los pacientes, el adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales y el cumplimiento de las normas de calidad exigidas en el sector salud. Por ello, se realiza un seguimiento sistemático que permite evaluar el estado actual de las áreas intervenidas, priorizar intervenciones y planear mejoras continuas que contribuyan al fortalecimiento de la institución.

En este informe se presenta un balance de las actividades desarrolladas en el período enero-junio, destacando los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las recomendaciones para el segundo semestre, con el fin de asegurar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de la infraestructura hospitalaria.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 2 de 121

ALCANCE

El alcance del seguimiento al Plan de Mantenimiento Hospitalario de la infraestructura abarca diversas dimensiones que son esenciales para evaluar la efectividad, eficiencia y sostenibilidad del hospital San Antonio de Padua y su impacto en la atención sanitaria. A continuación, se detallan los aspectos clave que conforman este seguimiento:

1. Cobertura de áreas

- Relación de los espacios físicos intervenidos: hospitalización, urgencias, consulta externa, quirófanos, áreas administrativas, etc.
- Porcentaje de infraestructura atendida respecto al total.

2. Tipos de mantenimiento ejecutados

- Preventivo: inspecciones, rutinas de revisión de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, climatización, techos, pisos y acabados.
- Correctivo: reparaciones por daños presentados en instalaciones físicas o equipos de soporte de infraestructura.
- Mejoras y adecuaciones menores: adecuaciones en espacios para cumplir normativas de bioseguridad, accesibilidad o confort.


3. Actividades incluidas

- Intervención en redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
- Revisión y reparación de cubiertas, pisos, paredes, puertas y ventanas.
- Mantenimiento de sistemas de ventilación y aire acondicionado.
- Señalización y condiciones de seguridad hospitalaria.
- Limpieza y desinfección de áreas técnicas de difícil acceso (techos, sótanos, ductos).

4. Resultados esperados

- Garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud.
- Prolongar la vida útil de las instalaciones hospitalarias.

— Salud Integral, Impacto Real —

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 3 de 121
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

- Cumplir con la normativa vigente en infraestructura hospitalaria.
- Mejorar la experiencia de usuarios y trabajadores en cuanto a comodidad y seguridad.

Propósito


El propósito principal del seguimiento de la política de gestión de la infraestructura hospitalaria es asegurar que los objetivos establecidos para mejorar la infraestructura y los servicios de salud se estén alcanzando de manera efectiva y eficiente. Este proceso tiene varios fines esenciales que permiten no solo evaluar el cumplimiento de las metas, sino también identificar áreas de mejora y optimizar el uso de recursos en beneficio de la calidad de atención.

Mantenimiento de la Infraestructura por Unidades

Durante el primer semestre la ESE Hospital San Antonio de Padua ha desarrollado actividades que aplican al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria para optimizar los recursos y garantizar una infraestructura apta para la prestación del servicio. Las actividades necesarias que se realizaron para el mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles de la ESE son:

- Inspección y reparación de cubiertas y techos (impermeabilización, goteras, filtraciones).
- Revisión de muros, pisos, cielorrasos y carpintería (puertas, ventanas).
- Pintura preventiva de muros y estructuras metálicas.
- Mantenimiento de ascensores.
- Revisión de luminarias y cambio de bombillas/tubos fluorescentes.
- Mantenimiento de redes de aguas residuales
- Prevención de fugas en grifería, duchas, sanitarios y lavamanos
- Limpieza de fachadas y cubiertas.
- Revisión de cerramientos y parqueaderos.
- Manejo adecuado de residuos hospitalarios y control de plagas


— Salud Integral, Impacto Real —

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 4 de 121

- Mantenimiento de zonas verde.

Mantenimiento de la Dotación

- Mantenimiento De Plantas Eléctricas
- Mantenimiento De Motobombas
- Mantenimiento De Ups
- Mantenimiento De Aires Acondicionados
- Mantenimiento De Equipos De Cadena De Frio
- Mantenimiento De Ascensores
- Mantenimiento De Lavadoras Y Secadoras Industriales
- Mantenimiento De Planta De Aguas Residuales (Ptar)
- Mantenimiento Del Tanque De Agua Potable
- Mantenimiento De Tanques De Agua
- Mantenimiento Zonas Verde (Ornato) Y Parqueaderos
- Mantenimiento De Equipos De Extinción De Incendios
- Mantenimiento De Central De Gases (Red De Oxígeno, Aire Y Vacío)
- Mantenimiento De Sistemas De Redes Eléctricas
- Mantenimiento De Equipos De Sistemas
- Mantenimiento Preventivo De Equipos De Computo
- Mantenimiento Correctivo De Equipos De Computo
- Mantenimiento Del Parque Automotor
- Mantenimiento De Equipos Biomédicos
- Mantenimiento De Radios De Comunicación

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 5 de 121
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

ENERO

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
17/01/2025	Herramientas y utensilios	Preauditoria	Se procede al debido cambio y arreglo de la rueda de una silla ya que se encontraba en mal estado, dejando está en perfectas condiciones
21/01/2025	Herramientas y utensilios	Preauditoria	Se limpia la silla de rodachines que estaba en mal estado, se le aplica liquido para mayor suavidad, de igual manera se le hace cambio de 5 rodachines y se entrega funcional.
20/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administración	Se realiza el cambio de chapa que se presentaba dañada y se deja en perfectas condiciones.
29/01/2025	Mobiliario	Ambulancias OPP 065	Se atornilla y se remacha tubos de camilla, se aceitan ruedas y resortes de camilla dejándola en perfectas condiciones
8/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Archivo	Se realiza la instalación de nueva chapa de la puerta del baño debido a que esta se encontraba en malas condiciones generando inseguridad y falta de privacidad, quedando en perfectas condiciones.
22/01/2025	Limpieza y desinfección	Archivo	Se procede aplicar insecticidas para evitar los animales que se están entrando por la tubería del alcantarillado.
24/01/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realiza cambio de ruedas y mantenimiento a silla de cirugía la cual tenía ruedas en mal estado, se hace el respectivo arreglo y se deja funcional.
27/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Central de esterilización	Se procede al arreglo de chapa la cual estaba dañado, el seguro y se cambia por otra dejando en perfectas condiciones.
29/01/2025	Pintura general de la planta física	Salas de cirugía	Se realiza el retiro de las partes afectadas en los muros como la raspada de imperfecciones, se realiza el resane y el ajuste de las puertas de las salas, quedando estas en perfectas condiciones
29/01/2025	Aparatos e instrumentos	Cirugía	Se realiza la raspada y lijada de imperfecciones en 5 mesas, 1 succionador y 1 atril en donde también se le aplica 1 capa de anticorrosivo y otra de esmalte dejándolos en perfectas condiciones y corregido.
30/01/2025	Pintura general de la planta física	Sala 2 y 3	Se continua con la pulida de todas las partes en donde se resana, se utiliza estuco plástico y se aplica pintura.
31/01/2025	Pintura general de la planta física	Sala 1, pasillo.	Se continua con el mejoramiento en donde se pinta con dos capas, como también se pulen y se pintan pasillos.
31/01/2025	lámparas – luminarias	Pasillos	Se realiza el cambio de toma corrientes en mal estado y de igual manera se cambian luminarias de todas las salas quedando en perfectas condiciones.
7/01/2025	Aparatos e instrumentos	Sala # 1 farmacia	Se realizo el des taponamiento del ducto que evacua el agua del aire acondicionado, retirando la lama, quedando en perfectas condiciones.
14/01/2025	lámparas – luminarias	Farmacia	Se realiza el cambio de 2 lámparas que estaban dañadas en farmacia y queda todo corregido y en orden.

16/01/2025	Herramientas – utensilios	Facturación, consulta externa	Se realiza la limpieza y revisión de cables y conexiones por corto, dejando está en funcionamiento y perfecto estado.
17/01/2025	Corrección de filtraciones y humedad	Laboratorio	Se realiza el resane pelando paredes y se le aplica estuco plástico, se deja todo pintado y en perfectas condiciones
15/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa consultorio 12	Se realizo el cambio de la chapa por otra nueva, en donde la anterior se le había dañado el mecanismo interno, quedado la puerta en perfectas condiciones.
20/01/2025	Mantenimiento preventivo de años	Consulta externa	Se requiere el cabio de llave de lava traperero debido a que se encontraba partida, realizándole el cambio por una completamente nueva y dejando en perfectas condiciones.
20/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas.	Call center consulta externa.	Se procede a realizar el cambio de la chapa de la puerta principal que se encontraba en mal estado, dejando está en condiciones óptimas.
20/01/2025	Herramientas y utensilios.	Consulta externa	Se procede a soldar pata partida de una silla, dejando está en perfectas condiciones.
23/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Se hace instalación del asiento del sanitario debido a que el anterior se encontraba en malas condiciones, dejando ese adecuado para su uso.
21/01/2025	Herramientas y utensilios.	Laboratorio	Se procede a reemplazar dispensador que se encontraba en mal estado por un dispensador completamente nuevo quedando en perfectas condiciones.
29/01/2025	lámparas – luminarias.	Ambulancias OPP 065	Se realiza embalaje, empaque y rotulación de lámparas.
10/01/2025	Herramientas utensilios	UCI	Se procede a instalar 6 tornillos golosos de la mesa de traslado de medicamento que se encontraba con la tabla zafada y se realiza mantenimiento de las 4 ruedas lubricándolas y dejado este en perfectas condiciones.
17/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños	UCI	Se procede a destapar el baño ya que presentaba taponamiento utilizando sonda y una manguera a presión y dejando en buenas condiciones.
20/01/2025	Lámparas – luminarias	UCI	Se realiza el cambio de 6 lámparas que se encontraban dañadas y se entrega funcional.
23/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	UCI	Se cambia ducha bidet que se encontraba dañada y se deja en perfectas condiciones.
24/01/2025	Aparatos e instrumentos.	UCI	Se realizo la inspección a la unidad de aire acondicionado encontrando los Bricker sueltos en donde se reinicia el equipo volviendo a funcionar perfectamente.
28/01/2025	lámparas – luminarias	Pasillo gastro.	Se procede a colocar un reflector en el área de gastro en la cubierta y también se realiza la limpieza de las canales de agua lluvia.
7/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños	Habitación post parto	Ducha de la habitación partida, se le realizo el cambio, instalando un miple con acoplo macho y hembra de medida para posteriormente



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 7 de 121

			instalar la ducha haciéndole su conexión eléctrica, dejándolo funcional.
18/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños	Sala de parto	Debido a que el baño se encontraba tapado, se realiza el des taponamiento manual del sanitario logrando despejar el sifón, quedando nuevamente en perfecto funcionamiento
8/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Habitación 208	Se cambia chapa en mal estado por una nueva dejando en perfectas condiciones.
8/01/2025	Herramientas y utensilios	Stand de enfermería	Se realiza el cambio de 1 llanta por una nueva, quedando estable como también se ajusto el espaldar quedando la silla en perfecto estado y devuelta al servicio.
8/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños	habitación 214	Se realizo el cambio de la llave del lavamanos por otra nueva quedando en perfecto estado y corregido
7/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños	habitación 203	Se realizo el cambio de la válvula de llenado el cual no retiene el agua, por otra completamente nueva, quedando en perfectas condiciones.
31/01/2025	Aparatos e instrumentos	Hospitalización	Se procede a ponerle tornillos a un interruptor el cual estaba suelto y se deja en perfectas condiciones.
31/01/2025	Herramientas y utensilios	Hospitalización	Se procede al mantenimiento de llantas ya que se encontraban bastantes llenas de mugre y se dejan en perfectas condiciones.
3/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Observación.	Se hizo reparación de la llave del lavamanos que se encontraba dañada, se le coloco llave nueva y se le cambio la manguera del agua, quedando esta funcional.
2/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Habitación 303	Se instalo el árbol del baño de la habitación que se encontraba dañado, dejando este funcional.
14/01/2025	Herramientas y utensilios	Pediatría	Se procede a poner tornillería nueva y se deja de nuevo en buen estado
16/01/2025	Herramientas y utensilios.	Pediatría	Se realiza el arreglo de la greca que se encontraba en mal estado, dejando está en perfectas condiciones.
17/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Habitación 301	La chapa de la puerta que se encontraba en mal estado debido a que le han quitado las pomas impidiendo que se pueda abrir, se le realizó el cambio por otra nueva quedando en perfecto estado y corregido.
17/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Habitación 306	Manija del sanitario que se encontraba en malas condiciones, se le realizo el cambio por otra completamente nueva quedando en perfectas condiciones.
19/01/2025	Herramientas y utensilios	Stan de enfermería	Espaldar de la silla ergonómica que se encontraba suelto se le realizo el arreglo cambiando el tornillo y rosca dejando la silla completamente segura y corregida.
20/01/2025	Herramientas y utensilios	Habitación 303	Se instala letrero de identificación del paciente.
22/01/2025	Aparatos e instrumentos.	Pediatría	Se realiza instalación de repisa y también instalación eléctrica en el servicio.





FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL


Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 8 de 121

13 al 21 de enero 2025	Mantenimiento zonas verdes.	Zonas verdes	Se procede a guadañar la zona verde dejando en condiciones óptimas.
23/01/2025	Lámparas - luminarias	Entrada hospitalización	Se cambia lámparas de sobreponer en la entrada de hospitalización lo cual no estaba alumbrando, se instala nueva y se deja en buen estado.
20/01/2025	Lámparas - luminarias	Parqueadero	Se procede al arreglo del cable desde una lampara del alumbrado hasta la caseta de la obra del parqueadero y se instala el reflector dejándolo funcional.
23/01/2025	Limpieza y desinfección	Parqueadero	Se procede a retirar adornos de navidad de la fachada de la institución, retirando renos, trineo y estrella.
23/01/2025	Lámparas - luminarias	Parqueadero ambulancia.	Se procede a cambiar dos reflectores debido a que se encontraban quemados, dejando este en perfectas condiciones.
7/01/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Urgencias	Se detecta fuga de agua en el lavamanos del baño, corrigiendo esta y dejando en perfectas condiciones.
8/01/2025	Mobiliario	Urgencias	Se instalan más correderas de cortineros y sus respectivos ganchos de cortina.
9/01/2025	Grifería	Urgencias	sifón de lavaplatos del área se encuentra tapado, se procede a su debido destape y se deja en perfectas condiciones
14/01/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se solicita reparación de silla de ruedas, dejando está en perfectas condiciones.
14/01/2025	Lámparas - luminarias.	Urgencias	Se realiza el cambio de 4 lámparas en pasillo de urgencias.
22/01/2025	Mobiliario	Procedimiento	Se hace reparación de silla que se encontraba en mal estado, dejando esta funcional y en perfectas condiciones.
23/01/2025	Mobiliario	Urgencias	Se procede a cambiar estructura de todo el soporte de la silla de cuatro puestos, se lija, se pinta y se deja en perfectas condiciones.
23/01/2025	lámparas - luminarias	Urgencias	Se realiza el cambio de 2 lámparas de 60 x 60
29/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Urgencias	Se cambia chapa debido a que presentaba daño en el seguro y no cerraba bien la puerta, dejando esta en perfectas condiciones.
30/01/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Cuarto evacuación de residuos.	Debido a que se extraviaron las llaves del cuarto de evacuación de residuos se rompió el anterior candado y se colocó uno nuevo, dejando este habilitado y perfecto para su uso.

Evidencias Fotográficas mes de enero





	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 11 de 121
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FEBRERO

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
4/02/2025	Herramientas y utensilios	Contratación	Se procede a desmontar puntos eléctricos normales regulados y puntos de datos para desmontar módulos divisiones de la oficina de contratación, se trasladan los puntos eléctricos hasta una canaleta, dejando funcionando correctamente, se reemplaza un toma regulado que estaba en malas condiciones.
4/02/2025	Herramientas y utensilios	Planeación	Se procede a instalar dos tomas normales y dos tomas regulados, dos puntos de red en la oficina de asesores.
5/02/2025	Herramientas y utensilios	Contratación	Se procede a lijar escritorio de madera para luego pintar con tintilla para madera y posteriormente aplicar la laca o sellador, dejando en buenas condiciones y funcional.
21/02/2025	lámparas – luminarias.	Administración	Se realizó el cambio de lampara led de sobre poner en donde la anterior se había dañado, quedando nuevamente en perfecto estado.
18/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Talento Humano	Se realiza el cambio de la chapa por principal por otra nueva, chapa tipo banco quedando fijo y seguro.
19/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Gerencia	se hace la revisión y se cambia la tapa en mal estado del sanitario ya que da mal aspecto y se deja en perfectas condiciones.
19/02/2025	Herramientas y utensilios	subgerencia	Se realizo la base de 1 escritorio en donde se utilizó platina de hierro y un tubo de segunda, pegado con soldadura eléctrica y pintado, quedando este seguro y se instala en el escritorio dejando seguro.
28/02/2025	Herramientas y utensilios	subgerencia	Se realizo el cambio de 3 puestos de trabajo en donde se le instala 1 multitoma independiente de 5 metros quedando así de forma fija y seguros.
6/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administración	se procede a pegar cuero en la chapa para luego instalarla en la puerta de vidrio dejando solucionado la novedad en perfectas condiciones.
13/02/2025	pintura general de la planta física	Administración	Se retiro división de oficina y se resano pared, de igual manera se le aplica su respectiva pintura entregando funcional y en perfecto estado.
21/02/2025	Herramientas y utensilios	Talento Humano	Se instala multitoma al escritorio del jefe de talento humano, quedando fijo y seguro.
21/02/2025	Herramientas y utensilios	Administración	Se procede a realizar el cambio de roda chin en mal estado de la silla del escritorio, colocando uno nuevo y dejando la silla en excelentes condiciones.
21/02/2025	Mobiliario	Administración	Se apoya en el retiro de la documentación de gerencia realizando el traslado al área de archivo.
25/02/2025	Mobiliario	Ambulancias OPP 065	Se procede a el cambio de 2 varilla roscadas para asegurar las balas de oxígeno que se habían partido y se encontraban en riesgo de caída, se realiza su respectivo arreglo y se deja en perfectas condiciones.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 12 de 121

13/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Archivo	Se procede a reparar la chapa y se le agrega cuero donde ella ajusta y no se caiga, dejando en perfectas condiciones correctamente funcional.
25/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Auditoria	El desagüe del sanitario de auditoria de cuentas estaba tapado, dejando este en perfectas condiciones.
13/02/2025	lámparas – luminarias	Archivo	Se realizo cambio de lámparas led de 120 x 30 las cuales se habían quemado, quedando nuevamente en perfectas condiciones.
4/02/2025	Mobiliario	Cirugía	Se procede a remplazar llanta de arañ y se le instalan tres tornillos de soporte del sentadero.
10/02/2025	Aparatos e instrumentos	Cirugía Sala 1	Se procede a desmontar el seguro y retirar el pistilo dejando solucionada la novedad.
18/02/2025	lámparas – luminarias	Cirugía	se remplaza bombillo de lampara de cisne quemado por uno nuevo quedando en perfectas condiciones.
20/02/2025	Aparatos e instrumentos	Cirugía	Se procede a realizar el cambio de todas las llantas de la mesa quirúrgica por otras nuevas, quedando de forma fija y segura, se pulen los pegues y se pinta, quedando corregido.
18/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Esterilización	Chapa de esterilización en mal estado, se realiza el cambio de chapa por una completamente nueva.
17/02/2025	Mobiliario	Esterilización	Se realiza el retiro de autoclave del servicio de esterilización y se deja en bodega de activos fijos.
17/02/2025	Pintura General De La Planta Física	Cirugía	Se realiza la pintada del lavamanos con doble mano de pintura, como también se pinta el pasillo central, baño, cuarto de medicamentos, cuarto de sucio y demás faltantes, se pinta marcos de puertas, quedando así el área de cirugía en perfectas condiciones.
1/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Cirugía	se instalo chapa en la puerta del baño de pacientes, mejoramiento de las tapas de los gatos hidráulicos de las puertas.
1/02/2025	lámparas – luminarias	Cirugía	Se realiza el cambio de lámparas de incrustar
3/02/2025	Aparatos e instrumentos	Consulta Externa consultorio 09	Se procede a sondear tubería de drenaje del aire acondicionado del consultorio, desaguado dejando sin novedad y en perfectas condiciones.
11/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta Externa	Se procede a realizar el ajuste del marco de la chapa que se encontraba en mal estado y se deja cerrando la puerta normalmente, la chapa se cambia por una nueva y se deja en perfecto estado.
14/02/2025	Herramientas – utensilios	Consulta Externa	Se procede a realizar un cajón en madera para soporte de los teléfonos de citas que permanecen en la puerta, se instala y se deja en funcionamiento para los pacientes.
18/02/2025	Herramientas y utensilios.	Farmacia	Se procede a instalarle nuevas correderas de los cajones ya que las que tenían estaban en mal estado dejando el cajón en funcionamiento normalmente.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 13 de 121

20/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta Externa	Se instala borde de puerta perfil bajo para evitar entrada de roedores.
19/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta Externa consultorio 04	se procede a cambiar chapa de entrada del consultorio 4 ya que estaba trabada, se reemplaza por una nueva y se deja en perfecto estado.
18/02/2025	lámparas – luminarias.	Área de facturación	Se realiza el cambio de 3 lámparas led de 60x60 las cuales no iluminaban generando molestia al personal que labora en el área, dejando esta en perfectas condiciones.
19/02/2025	Limpieza y desinfección	Consulta Externa	Se realiza la limpieza de viga canal retirando musgo, quedando el área totalmente limpia.
17/02/2025	Grifería	Consulta Externa	Se realiza cambio de manguera y se apretó acordeón que estaba flojo.
3/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta Externa	Se destapa orinal, se arregla, se emboquillo y se deja listo para su uso.
11/02/2025	Grifería	Consulta Externa	Se procede a verificar el lavamanos de consulta externa se utiliza bomba y se desarma tubería para quitar la extracción de la tubería, seguidamente después de solucionar se vuelve armar nuevamente y se verifica mediante descargas frecuentes para evidenciar que todo este totalmente solucionado.
11/02/2025	Herramientas y utensilios.	Consulta Externa	pasillo de consulta externa con gotera y lampara en mal estado, se procede a realizar el debido arreglo y se hace entrega en perfectas condiciones.
12/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta Externa consultorio N° 2	Se instala nueva chapa en consultorio N°2 porque la que tenía estaba en malas condiciones y se entrega funcional.
14/02/2025	Grifería	Consulta Externa	Se destapo alberca de lavado de traperos y aseo en el área de consulta externa, se le realizo con sonda y luego se bombeo y se destapó dejando en perfectas condiciones.
15/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta Externa consultorio N° 9	Válvula de llenado del baño se encuentra dañado generando fuga de agua, se procede a realizar cambio de válvula dejando en buen estado y funcional.
10/02/2025	mobiliaria	laboratorio	Se realiza la evacuación de desechos biológicos del área de laboratorio con sus respectivas medidas de protección.
10/02/2025	lámparas – luminarias.	Farmacia	Se cambio cuatro lámparas en mal estado y se entrega funcional.
11/02/2025	Herramientas y utensilios.	RX	Se realiza el cambio de rodachines en mal estado lo cual se instalan unos nuevos, dejando en perfectas condiciones.
27/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	UCI	Se realiza cambio de chapa de puerta de facturacion de UCI que se encontraba en mal estado, dejando en perfectas condiciones para su uso
25/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños	UCI	se realizo arreglo de paredes y pintura del baño.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 14 de 121

13/02/2025	grifería	UCI	Se instala manguera del baño de lavaplatos que se encontraba dañada, se deja y se entrega en perfectas condiciones.
10/02/2025	herramientas - utensilios	Asistencial partos	Se le pone a la silla de ruedas el descanso de pies.
10/02/2025	herramientas - utensilios	Asistencial partos	Se instala el descanso de brazos a la silla de ruedas.
10/02/2025	herramientas - utensilios	Asistencial partos	Se le pone tornillo a una camilla y se entrega funcional.
18/02/2025	Herramientas y utensilios	Hospitalización	Se realiza el arreglo de silla de ruedas que se encontraba dañada en el cogedero y se entrega funcional.
25/02/2025	Lámparas - luminarias	Hospitalización	Se cambian lámparas con baja luminosidad y con acrílico desprendido, dejando en perfectas condiciones.
25/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Hospitalización	Se procede al cambio de dos chapas que se encontraban en mal estado.
07/02/2025	Lámparas - luminarias	Habitación 212	Se verifica soporte de lampara de la habitación, se atornilla y se guarda cableado, dejándola en perfectas condiciones.
04/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Habitación 306	Se realiza el cambio de la chapa dañada por una completamente nueva, instalándola y se deja en perfectas condiciones.
14/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Pediatría	Se realiza el des taponamiento del baño y se entrega debidamente funcional.
19/02/2025	Herramientas y utensilios	Auditorio	Se corta con la pulidora los candados viejos porque no tienen llaves y están en mal estado, se procede a colocar unos candados especiales para intemperie, se dejan instalados y se entregan sus respectivas llaves.
19/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Auditorio	Se procede a realizar cambio de chapa por perdida de llaves lo cual se instala una nueva, se deja funcionando perfecta y se entregan sus respectivas llaves.
19/02/2025	lámparas - luminarias.	Auditorio	Se realiza el cambio de lampara de incrustar lo cual se procede a instalar una nueva y se deja funcionando perfecto.
Del 14 al 21/02/2025	Limpieza y desinfección	Zonas verdes	Se realiza la guadañada de zonas verdes parte interior y exterior ya que se encontraba en mal estado, lleno de maleza y esto generaba un mal aspecto para la institución, dejando en perfectas condiciones.
23/02/2025	Limpieza y desinfección	Zonas verdes	Se procede a echar corta seto para podar las durantas ya que estas se encuentra muy grandes y genera mal aspecto para la institución dejando esta en perfectas condiciones.
27/02/2025	Limpieza y desinfección	Zonas verdes	Se procede a fumigar la maleza del antiguo hospital para evitar accidentes con los usuarios del hospital y se deja en buen estado y con un mejor aspecto.
28/02/2025	Limpieza y desinfección	Zonas verdes	Se realizo a abonar todas la durantas de la parte exterior e interior del hospital.
18/02/2025	Herramientas y utensilios	Zonas verdes UCI	Se realiza el ajuste del cerco al pie de UCI debido a que se estaban entrando los semovientes bovinos y se cambian algunos postes nuevos y se tensionan el alambre, quedando de forma segura y fijo.






FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 15 de 121

04/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Auditorio	Se verifica daño de la llave del lavamanos y orinal, realizando el cambio de esta y acordeón del orinal de hombre, verificamos mediante descargos evidenciando que quedo en perfectas condiciones.
14/02/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Stand de enfermería	Se revisa y se evidencia que el ventilador se encuentra sucio y mal estado, razón por la cual se le realiza su debida limpieza, dejándolo en perfectas condiciones.
19/02/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se realiza el cambio de pedestal de lavamanos que se encontraba generando riesgo a los pacientes que utilizaban este servicio, se cambia por uno totalmente nuevo y se deja en perfectas condiciones.
23/02/2025	Grifería	Urgencias	Se procede a identificar fuga de lavaplatos de triage, se retira manguera y se le pone un tapón en el mezclador y otro en la entrada de agua, dejando corregida la novedad.
20/02/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se realiza el ajuste y mantenimiento a silla de ruedas lo cual presentaba desajuste en algunas partes y se deja en buen funcionamiento
28/02/2025	Lámparas – luminarias.	Urgencias	Se realiza cambio de lampara ted 60x60 en el stand de enfermería ya que funcionaba de manera intermitente, se procede al cambio por otra completamente nueva y se deja en perfectas condiciones.
19/02/2025	Limpieza y desinfección	Urgencias	Se hizo limpieza de la viga canal lo cual se retiro musgo y polvo, seguidamente se realizo la impermeabilización utilizando medio bulto de cemento blanco, 10 kilos de pega, dos galones de resina, cubriendo 60 metros cuadrados.
28/02/2025	lámparas - luminarias	Urgencias	Se realizo mantenimiento y cambio de 3 lámparas en el área verde y paso de urgencias a cirugía.
3/02/2025	Herramientas y utensilios	Triage Urgencias	Toma eléctrico de corriente regulado en corto se procede a desconectar el dañado e instalar uno nuevo dejándolo en buenas condiciones y corregido la novedad.
5/02/2025	Grifería	Urgencias	Se procede hacer revisión del lavamanos el cual esta tapado, se usa bomba, se desarma tubería para retirar la extracción, nuevamente se vuelve armar y se realizan descargas para verificar que este totalmente destapado, dejándolo en perfectas condiciones.
6/02/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se ajustan sillas de urgencias con tornillería, cada silla queda reparada y en buen estado con su uso.
13/02/2025	lámparas - luminarias	Urgencias	Se realiza el cambio de 4 lámparas led 60x60 nuevas debido a que las antiguas se encuentran con baja luminosidad, se entrega con las nuevas en perfectas condiciones.
11/02/2025	Herramientas y utensilios	Consultorio N°2	Se procede a la reparación del dispensador de jabón cambiando piezas que están en mal estado y se instala de nuevo dejándolo en buenas condiciones.
11/02/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Observación pediatría	Se arregla puerta de baño de observación pediatría cambiando chapa y resanando la pared para la aplicación de pintura, dejando en perfectas condiciones.

Evidencias Febrero





Salud Integral, Impacto Real



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 18 de 121

MARZO

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
10/03/2025	Herramientas y utensilios	Administración	Se recibe silla para cambio de rueda y mantenimiento, dejando esta en perfecto estado.
15/03/2025	Herramientas y utensilios	Administración	Se coloca chazos en la alberca de aseo del área administrativa.
17/03/2025	Herramientas y utensilios	Talento humano	Se hace molde de soporte para computador portatil y se arma mesa, se lija se le echa base para pintar.
19/03/2025	Herramientas y utensilios	Subgerencia.	Se realiza 1 mesa tipo escritorio con materiales de segunda mano para impresora, en donde también se pinta y se entrega en perfectas condiciones.
7/03/2025	Herramientas y utensilios	Talento humano	se realiza repisa de madera de 38cm x 38cm para instalar impresora, esta repisa se realiza con material de segunda mano en donde se pule, se pinta quedando como nuevo.
6/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se procede hacer refuerzo a la camilla con una varilla de tubo reforzado de 35cm se remacha y se entrega funcional.
11/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se procede a reforzar silla con varilla de 15 milímetros insertándolos por el medio del tubo dejándolos funcionando correctamente y reforzado.
15/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se procede a fabricar soporte en varilla de 1/4 para asegurar extintor en la parte de atrás de la silla del conductor, dejándolo funcional y en buenas condiciones.
15/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	se realiza soportes de guardianes redondo y cuadrados, se dejan pintados y en perfectas condiciones.
21/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	se procede a instalar 2 ruedas de camillas de ambulancia, debido a que no las tenían y se deja funcional.
15/03/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	Taller de mantenimiento	Se procede a destapar canal de techo de área de mantenimiento, dejando limpia y drenando normalmente.
21/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se adecua bombillo de sirena de la ambulancia OPP 065, Se instala y queda en perfectas condiciones.
27/03/2025	Mobiliario	Ambulancia	Camilla dañada debido a partidura en soporte para poder manejarla generando alto riesgo de caída, debido a que es de aluminio y no se puede soldar, se le inserta tubo metálico y se perfora en varias partes dejándola segura y retornada al servicio, también se ajusta en todas las partes.
27/03/2025	Lámparas luminarias	Taller de mantenimiento	se realizó el cambio del reflector con ubicación trasera del taller quedando nuevamente fijo, seguro y funcional.
6/03/2025	Herramientas y utensilios	Preauditoria	Silla con gato hidráulico dañado, se procede a la instalación de un tornillo pasante lo cual la silla queda en un lugar fijo y no se baje de su sitio.
13/03/2025	Herramientas y utensilios	Cocina	Se procede a retirar llantas del carro de comida, se instalan nuevas, se suelda las bandejas que estaban despegadas y se pintan nuevamente dejándolo funcional.
11/03/2025	Herramientas y utensilios	Archivo	Se procede a soldar topes en rieles de los archivadores para que no se descarrilen.
11/03/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Archivo	Se realiza el curado de 2 goteras en donde se limpia y se instala cinta asfáltica dejando en perfectas condiciones.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 19 de 121

7/03/2025	lámparas – luminarias	Archivo	Se procede al cambio de lampara led que presentaba problemas y dificultaba la visibilidad del personal, se instalo nueva y quedo iluminando perfectamente.
26/03/2025	lámparas – luminarias	Archivo	Se realiza cambio de lampara en mal estado y se deja con una completamente nueva.
3/03/2025	Mobiliario	Central de Esterilización	Se realizo el piso de centrales, se hizo una mescla con resina y cemento blanco, luego se pinta y se entrega funcional.
5/03/2025	Mobiliario	Central de Esterilización	Se nivelo piso de esterilización y se pinto de color azul, dejando en perfectas condiciones.
25/03/2025	Grifería	Cirugía	Sifón de lavamanos quirúrgico en mal estado con fuga de agua y se reemplaza por uno nuevo dejando solucionada la novedad.
25/03/2025	lámparas – luminarias	Cirugía	Se instala lampara de cirugia en mal estado y se deja funcional.
26/03/2025	Herramientas y utensilios.	Cirugía	Se le hace entrega a la jefe 4 sillas rimax.
13/03/2025	Herramientas y utensilios.	Cirugía	se procede al lijado para retirar el óxido de las camillas y agregar anticorrosivo, dejando secar y se le aplica pintura blanca con esmalte.
4/03/2025	Aparatos e instrumentos	Consulta Externa	Se procede a la organización de cables de los teléfonos mediante canaletas y se entrega en perfectas condiciones.
4/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consultorio #5	Se procede al ajuste del marco de la puerta de la parte interior del consultorio, se entrega en perfectas condiciones con el seguro funcional.
4/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consultorio #4	Se procede al ajuste del marco de la puerta de la parte interior del consultorio, se entrega en perfectas condiciones con el seguro funcional.
8/03/2025	Herramientas y utensilios.	Consultorio #12	Se realiza reparación de tapa y Angulo de la sexta de residuos plástica quedando de nuevo en uso.
12/03/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta Externa	se realizo la emboquillada del piso del baño orinal de hombres, dejando este en perfectas condiciones.
18/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta Externa	Se realiza reparación de la puerta de entrada a estadística, epidemiología y ventanilla única debido a que se encontraba descolgada y se entrega funcional.
1/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consultorio #9	Se procede a desbaratar puerta del baño ya que no cerraba, se arregla y se deja funcional.
23/03/2025	lámparas – luminarias.	Radiología	Se realiza el arreglo de la lampara del pasillo y se deja en perfectas condiciones.
25/03/2025	Herramientas y utensilios.	SIAU	Se procede al arreglo de la silla de pacientes de consulta externa que se le soltó el tornillo y se entrega funcional y en perfectas condiciones.
24/03/2025	Grifería	Laboratorio	Se procede al cambio de llave de mezclador de separación de muestras de laboratorio la cual presenta deterioro y dañada, realizando su debido arreglo y se deja en perfectas condiciones.
26/03/2025	Herramientas y utensilios.	RX	Se realiza el arreglo de silla en mal estado cambiándole toda la araña de la silla y se entrega funcional.
27/03/2025	Herramientas y utensilios.	Consulta Externa	Se instala dispensador de gel en el área y se le acomoda los cables del teléfono, entregando todo de manera funcional.
5/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	RX	Se procede a la instalación de nueva chapa ya que la que tenía estaba en mal estado, se deja todo funcional.
19/03/2025	lámparas – luminarias.	central de autorizaciones	se procede al cambio de lampara led de 60x60 las cuales presenta poca iluminación y esto molesta al personal que labora en esta área dejando en perfectas condiciones con suficiente luminosidad.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 20 de 121

31/03/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Laboratorio	se procede a retirar manija del baño partida y se reemplaza por una nueva dejándolo en funcionamiento y perfectas condiciones.
7/03/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Se procede al ajuste de carrito de Uci la cual tenía algunos tornillos sueltos y se le realiza su respectivo mantenimiento.
18/03/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Se le hace el respectivo arreglo de rodachina de silla de la jefe que se encontraba dañada y se le entrega en perfectas condiciones.
18/03/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Se procede a limpiar y aceitar las ruedas de la mesa y a atornillar, se deja trabajando normalmente.
25/03/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Se entrega carro de transporte de oxígeno y se deja funcional.
25/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	UCI	Se realiza el cambio de chapa de cocina de UCI que se encontraba en mal estado y se deja en perfectas condiciones.
25/03/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Se pega baldosa del borde de stand de enfermería y se utiliza pega col, se limpia los bordes dejando funcional.
26/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	UCI	se requiere arreglo de chapa de cubículo N°8 ajustándole tornillos, se le hecho aceite, se deja funcional y en perfectas condiciones.
27/03/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Se revisa mesa auxiliar y se evidencia que se encuentra en mal estado, razón por la cual se le ajusta los respectivos tornillos, se le hace mantenimiento a las ruedas y se deja funcional.
3/03/2025	Limpieza y desinfección	Sala de espera	Se realizo la limpieza de telarañas del primer al tercer piso en puntos fijos de escaleras, techo y paredes quedando todo en buen estado y con la limpieza adecuada.
14/03/2025	herramientas - utensilios	Ginecología	Atril de liquido en mal estado, se lija, se pinta y se pule haciendo su debida entrega en perfectas condiciones.
14/03/2025	herramientas - utensilios	Ginecología	Se procede a reparar escalerillas cambiando las tablas en mal estado y se deja en perfectas condiciones.
25/03/2025	herramientas - utensilios	Ginecología	Se realiza mantenimiento a mesa de traslado de medicamentos lijando para retirar oxido y pintura en mal estado, se le aplica anticorrosivo y luego la pintura esmalte en blanco, se limpian llantas y se lubrican dejando solucionada la novedad.
27/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Ginecología	manija de puerta principal de vidrio se encontraba suelta, se procedió al arreglo de esta, debido a que se le había perdido 1 tornillo que la sujeta, se le pone otro nuevo quedando nuevamente ajustada y fija a la puerta.
4/03/2025	Herramientas y utensilios	Ascensor	Se procede a nueva instalación del letrero del ascensor de pacientes y se deja perfectamente ubicado.
6/03/2025	Herramientas y utensilios	Hospitalización	Se procede a desmontar 6 pasa brazos de 3 sillas de ruedas para tapizarlos nuevamente, dejándolos en buenas condiciones.
14/03/2025	Herramientas y utensilios	Hospitalización	Se recoge silla en mal estado y se lleva al taller, solicitando materiales de ferretería del hospital, se procede a desarmar la silla y cortar la tabla puliéndola y tapizando, armando nuevamente esta y dejando en perfectas condiciones.
18/02/2025	Lámparas - luminarias	Habitación 205	Se realizo el cambio del interruptor por otro completamente nuevo quedando fijo y seguro, también se cambian las lámparas quemadas por otras nuevas, quedando nuevamente en perfecto estado.
27/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Hospitalización	Se arregla chapa del baño de auxiliar de enfermería de hospitalización.
31/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	baño de enfermería	Se procede a retirar bisagra que estaba doblada, se endereso y se instala nuevamente dejando la puerta funcional, cerrando normalmente.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 21 de 121

31/03/2025	Herramientas y utensilios	habitación 304	se procede a desinstalar tomacorriente dañado y se reemplaza por uno nuevo dejando solucionada la novedad.
3/03/2025	Limpieza y desinfección	Petar	Se procede a podar todos los arboles que no permiten la visibilidad así la petar y se instalan reflectores para una buena iluminación.
3/03/2025	Herramientas y utensilios	Petar	Se procede a asegurar las tapas de la petar instalando chazos metálicos y se suelda una cadena dejándolos asegurados al suelo.
4/03/2025	Limpieza y desinfección	Parqueadero	Se procede al levantamiento de un canino muerto que presentaba malos olores y es trasladado hacia un lugar lejano, cavando un hueco profundo para enterrar y evitar moscos y malos olores.
5/03/2025	Herramientas y utensilios	Petar	Se procede a soldar tres rotos n diferentes partes de la petar ya que la malla la había roto para sacar las tapas, se arregla y se deja en perfectas condiciones.
6/03/2025	mobiliario	Huerta	Se hizo acompañamiento y apoyo en la actividad de tomas de medidas de la huerta actual y la proyección de ampliación de esta.
18/03/2025	Mantenimiento de puertas y chapas.	Auditorio	Se remueve la chapa para ponerle una nueva donde se ajusta debido a que esta no se sostiene en su lugar, cambiándola y dejándola en perfectas condiciones.
17/03/2025	pintura general de la planta física	Auditorio	Se procede a raspar y retirar pintura soplada en el baño del auditorio y se le aplica el estuco relleno.
21/03/2025	Limpieza y desinfección	zonas verdes	se procede a jornada de siembra de durantas y limoncillos en el jardín de la fachada del hospital.
21/03/2025	Limpieza y desinfección	zonas verdes	se realiza siembra de durantas y 80 limoncillos por el borde de la quebrada quedando fijos para continuidad de crecimiento.
25/03/2025	Limpieza y desinfección	zonas verdes	arreglo y poda de todas las palmas de la institución, la fachada y las de la parte de atrás de uci.
26/03/2025	Herramientas y utensilios	zonas verdes	se procede a colocar poli sombra para evitar accidentes al momento de guadañar en el pasillo.
26/03/2025	Limpieza y desinfección	zonas verdes	se procede a podar todas las durantas de la institución con coracero dejándola en perfectas condiciones.
26/03/2025	pintura general de la planta física	Auditorio	después de la curada y pulida de imperfecciones se realiza la pintada de los muros de la pared de proyección en donde se aplican dos manos de pintura quedando estos en perfectas condiciones,
26/03/2025	Limpieza y desinfección	zonas verdes	Se guadaña parte exterior porque se encontraba llena de maleza y daba mal aspecto, se dejó en perfectas condiciones.
31/03/2025	lámparas - luminarias	lavandería	Se cambian lámparas led de 60x60 con luminosidad mínima, se instalan unas nuevas y se deja el lugar con muy buena iluminación.
3/03/2025	Herramientas y utensilios	Triage	Se procede a cortar lamina de aluminio a la medida exacta que le faltaba al tallímetro para poder medir correctamente dejándolo en funcionamiento.
5/03/2025	Grifería	Sala IRA	Se instala perilla nueva del baño que se encontraba en mal estado y se deja en perfectas condiciones
1/03/2025	Grifería	Urgencias	Se procede al cambio de puesto de la camilla la cual se encontraba en pasillo de cirugía y se trasladó hacia la entrada de urgencias se deja instalada para su uso adecuado.
21/03/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se procede a lijar dos camillas para retirar oxido y pintura vieja, para posteriormente aplicar el anticorrosivo y luego su respectiva pintura en esmalte blanco dejándolos en buenas condiciones y solucionada la novedad.
21/03/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se realiza el arreglo de llantas de soporte del monitor de signo vitales de urgencias

22/03/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se instalan cortinas en el consultorio de sala IRA
25/03/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se instalan cortinas de área de observación.
22/03/2025	Herramientas y utensilios	procedimiento	Se realiza cambio de toma corriente que se encuentra en mal estado y se deja en perfectas condiciones.
17/03/2025	Herramientas y utensilios	procedimiento	Se cambia cortinas debido a que se encontraban sucias y se quita el cortinero por falta de tornillos.
25/03/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	se procede a cambiar 4 llantas y lijado y pintado de mesa, dejándolo en buenas condiciones.
25/03/2025	lámparas - luminarias	Urgencias	Se cambian 4 lámparas las cuales se encontraban dañadas y no daban buena iluminación, también se cambia un sensor
28/03/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Cama de descanso de médicos se encuentra partidos en los puntos de apoyo con alto riesgo de caída, se realiza la intervención al catre de médicos con soldadura eléctrica, se vuelve a pegar los puntos de apoyo y se pule quedando fijo y seguro
29/03/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Urgencias	Se procede a destapar un baño el cual se encontraba bastante tapado y se dejo en perfectas condiciones.





Salud Integral, Impacto Real

ABRIL

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
3/04/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Se solicita reparación de silla de ruedas, dejando esta en perfectas condiciones.
3/04/2025	Lámparas – luminarias.	Urgencias	Se realiza el cambio de 4 lámparas en pasillo de urgencias.
4/04/2025	lámparas – luminarias	Pasillos	Se realiza el cambio de toma corrientes en mal estado y de igual manera se cambian luminarias de todas las salas quedando en perfectas condiciones.
8/04/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Archivo	Se realiza la instalación de nueva chapa de la puerta del baño debido a que esta se encontraba en malas condiciones generando inseguridad y falta de privacidad, quedando en perfectas condiciones.
11/04/2025	Aparatos e instrumentos	Sala # 1 farmacia	Se realizo el des taponamiento del ducto que evacua el agua del aire acondicionado, retirando la lama, quedando en perfectas condiciones.
12/04/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Urgencias	Se cambia chapa debido a que presentaba daño en el seguro y no cerraba bien la puerta, dejando esta en perfectas condiciones.
14/04/2025	Pintura general de la planta física	Sala 2 y 3	Se continua con la pulida de todas las partes en donde se resana, se utiliza estuco plástico y se aplica pintura.
14/04/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Cuarto evacuación de residuos.	Debido a que se extraviaron las llaves del cuarto de evacuación de residuos se rompió el anterior candado y se colocó uno nuevo, dejando este habilitado y perfecto para su uso.
14/04/2025	lámparas – luminarias	Farmacia	Se realiza el cambio de 2 lámparas que estaban dañadas en farmacia y queda todo corregido y en orden.
15/04/2025	lámparas – luminarias	Pasillos	Se realiza el cambio de toma corrientes en mal estado y de igual manera se cambian luminarias de todas las salas quedando en perfectas condiciones.

15/04/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa consultorio 12	Se realizo el cambio de la chapa por otra nueva, en donde la anterior se le había dañado el mecanismo interno, quedado la puerta en perfectas condiciones.
16/04/2025	lámparas - luminarias	Urgencias	Se realiza el cambio de 2 lámparas de 60 x 60
16/04/2025	Herramientas y utensilios	Preauditoria	Se procede al debido cambio y arreglo de la rueda de una silla ya que se encontraba en mal estado, dejando está en perfectas condiciones
17/04/2025	Corrección de filtraciones y humedad	Laboratorio	Se realiza el resane pelando paredes y se le aplica estuco plástico, se deja todo pintado y en perfectas condiciones
19/04/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administración	Se realiza el cambio de chapa que se presentaba dañada y se deja en perfectas condiciones .
19/04/2025	Herramientas – utensilios	Facturación, consulta externa	Se realiza la limpieza y revisión de cables y conexiones por corto, dejando está en funcionamiento y perfecto estado.
20/04/2025	Mobiliario	Urgencias	Se procede a cambiar estructura de todo el soporte de la silla de cuatro puestos, se lija, se pinta y se deja en perfectas condiciones.
21/04/2025	Mobiliario	Procedimiento	Se hace reparación de silla que se encontraba en mal estado, dejando esta funcional y en perfectas condiciones.
21/04/2025	Herramientas y utensilios	Preauditoria	Se limpia la silla de rodachines que estaba en mal estado, se le aplica liquido para mayor suavidad, de igual manera se le hace cambio de 5 rodachines y se entrega funcional.
21/04/2025	Mobiliario	Ambulancias OPP 065	Se atornilla y se remacha tubos de camilla, se aceitan ruedas y resortes de camilla dejándola en perfectas condiciones
21/04/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realiza cambio de ruedas y mantenimiento a silla de cirugía la cual tenía ruedas en mal estado, se hace el respectivo arreglo y se deja funcional.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL


Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 26 de 121

22/04/2025	Pintura general de la planta física	Sala 1, pasillo.	Se continua con el mejoramiento en donde se pinta con dos capas, como también se pulen y se pintan pasillos.
22/04/2025	Limpieza y desinfección	Archivo	Se procede aplicar insecticidas para evitar los animales que se están entrando por la tubería del alcantarillado.
22/04/2025	Aparatos e instrumentos.	Pediatría	Se realiza instalación de repisa y también instalación eléctrica en el servicio.
22/04/2025	Aparatos e instrumentos	Cirugía	Se realiza la raspada y lijada de imperfecciones en 5 mesas, 1 succionador y 1 atril en donde también se le aplica 1 capa de anticorrosivo y otra de esmalte dejándolos en perfectas condiciones y corregido.
23/04/2025	Aparatos e instrumentos	Cirugía	Se realiza la raspada y lijada de imperfecciones en 5 mesas, 1 succionador y 1 atril en donde también se le aplica 1 capa de anticorrosivo y otra de esmalte dejándolos en perfectas condiciones y corregido.
23/04/2025	Lámparas - luminarias	Entrada hospitalización	Se cambia lámparas de sobreponer en la entrada de hospitalización lo cual no estaba alumbrando, se instala nueva y se deja en buen estado.
23/04/2025	Lámparas - luminarias	Parqueadero ambulancia.	Se procede a cambiar dos reflectores debido a que se encontraban quemados, dejando este en perfectas condiciones.
25/04/2025	Lámparas - luminarias	Parqueadero	Se procede al arreglo del cable desde una lampara del alumbrado hasta la caseta de la obra del parqueadero y se instala el reflector dejándolo funcional.
28/04/2025	Pintura general de la planta física	Salas de cirugía	Se realiza el retiro de las partes afectadas en los muros como la raspada de imperfecciones, se realiza el resane y el ajuste de las puertas de las salas, quedando estas en perfectas condiciones
28/04/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Central de esterilización	Se procede al arreglo de chapa la cual estaba dañado, el seguro y se cambia por otra dejando en perfectas condiciones.

28/04/2025	Mantenimiento zonas verdes.	Zonas verdes	Se procede a guadañar la zona verde dejando en condiciones óptimas.
29/04/2025	Limpieza y desinfección	Parqueadero	Se procede a retirar adornos de navidad de la fachada de la institución, retirando renos, trineo y estrella.
29/04/2025	Pintura general de la planta física	Salas de cirugía	Se realiza el retiro de las partes afectadas en los muros como la raspada de imperfecciones, se realiza el resane y el ajuste de las puertas de las salas, quedando estas en perfectas condiciones
30/04/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Urgencias	Se detecta fuga de agua en el lavamanos del baño, corrigiendo esta y dejando en perfectas condiciones.
30/04/2025	Mobiliario	Urgencias	Se instalan más correderas de cortineros y sus respectivos ganchos de cortina.
30/04/2025	Pintura general de la planta física	Sala 2 y 3	Se continua con la pulida de todas las partes en donde se resana, se utiliza estuco plástico y se aplica pintura.
30/04/2025	Pintura general de la planta física	Sala 1, pasillo.	Se continua con el mejoramiento en donde se pinta con dos capas, como también se pulen y se pintan pasillos.

Evidencias Fotográficas mes de Abril





DOCUMENTO



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 29 de 121

MAYO

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
5/05/2025	Herramientas y utensilios	Epidemiología	Instalación de regleta en oficina de epidemiología.
15/05/2025	Mobiliario	Calidad	Reparación de escritorios oficina calidad y ambiental.
17/05/2025	Mobiliario	Administración	Reinicio de aire acondicionado.
19/05/2025	Mobiliario	Administración	Arreglo de rodachines silla giratoria.
20/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Administración	Cambio de dispensador de jabón baño de administración.
26/05/2025	Mobiliario	Admisiones	Arreglo de silla ergonómica de admisión.
28/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Calidad	Instalación de chapa puerta interna de la oficina de calidad.
26/05/2025	Limpieza y desinfección	Taller de mantenimiento	Arreglo y organización de espacio de trabajo.
2/05/2025	Pintura general de la planta física	Auditoria	Resane y pintura de la oficina preauditoria
26/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Archivo	Arreglo de chapas entrada de archivo
27/05/2025	Herramientas y utensilios	Almacén	Cambio de balineras de carro de transporte del almacén.
5/05/2025	Herramientas y utensilios.	Consulta externa, Oficina 2	Arregla toma cable de datos de la oficina 2 de consulta externa.
5/05/2025	Herramientas y utensilios.	Consulta externa, Oficina 4	Arregla toma cable de datos de la oficina 4 de consulta externa.
24/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Rayos X	Retiro de puerta de rayos X, se instala lona y cinta de peligro.
26/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa, Consultorio 8	Cambio de chapa de baño de consulta externa consultorio 8.
26/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Farmacia	Reparación de puerta de farmacia.
27/05/2025	Mobiliario	Biologicos	Recarga del tanque de oxígeno.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 30 de 121

Fecha	Mobiliario	Residuos	Traslado de residuos.
7/05/2025	Herramientas y utensilios	UCI	Cambio de manguera en mal estado de UCI.
20/05/2025	Griferia	UCI	Instalación de llave válvula de pedal en UCI
22/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	UCI, cubiculo 1	Arreglo fuga de agua baño UCI cubículo 1.
22/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	UCI, cubiculo 1	Arreglo fuga de agua baño UCI cubículo 1.
22/05/2025	Griferia	UCI, cubiculo 1	Arreglo de botón desagüe baño UCI, cubículo 1.
24/05/2025	Lámparas - luminarias	UCI, cubiculo 5	Acomodación de lámpara de 60x60 en UCI, cubículo 5.
14/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Ginecología	Arreglo de humedad de ginecología.
15/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Sala de partos	Arreglo de sala de parto.
16/05/2025	Mobiliario	Ginecología	Instalación de nuevo sanitario en ginecología.
16/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Ginecología	Resane pared cuarto de vestier ginecología.
19/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Sala de partos	Arreglo de baño sala de partos.
19/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Ginecología	Resane paredes ginecología.
20/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Ginecología	Reparación puerta baños públicos de ginecología.
20/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Ginecología	Resane paredes ginecología.
22/05/2025	Pintura general de la planta física	Ginecología	Repintando ginecología.
23/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Ginecología	Reparaciones humedad ginecología.

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 31 de 121

26/05/2025	Pintura general de la planta física	Ginecología	Repintado de ginecología.
27/05/2025	Correccion de filtraciones y humedades.	Recuperacion materna	Arreglo humedad sala de recuperación materna.
28/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Ginecología	Fragua de baño de ginecología.
28/05/2025	Pintura general de la planta física	Ginecología	Pintado y repintado de área de ginecología.
29/05/2025	Pintura general de la planta física	Ginecología	Pintado y repintado de corredores.
5/05/2025	Lámparas - luminarias	Hospitalización, habitacion 211	Arreglo de lámparas de hospitalización, habitación 211
6/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Hospitalización, habitacion 210	Cambio de chapa de baño de habitación 210 en hospitalización.
22/05/2025	Griferia	Hospitalización, habitacion 9	Se destapa lavamanos de hospitalización, habitación 9.
16/05/2025	Mobiliario	Pediatría	Elaboración de mueble para pediatría.
18/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Pediatría	Des taponamiento baño de pediatría.
19/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas.	Pediatría, habitacion 305	Arreglo de chapa pediatría, habitación 305.
23/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Pediatría	Destapado de baños pediatría.
26/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Pediatría	Des taponamiento de baño de observación pediatría e instalación de correa graduable al aqua-stop del sanitario.
7/05/2025	Mantenimeinto de cubiertas, vigas, canales y placas	Pasillo	Arreglo de baldosa de pasillo entre urgencias y cafetería.
8/05/2025	Limpieza y desinfección	Exteriores, zona verde	Guadaña de todas las zonas verdes del hospital



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 32 de 121


12/05/2025	Limpieza y desinfección	Exteriores, zona verde	Limpieza y poda de durantas de hospital.
19/05/2025	Limpieza y desinfección	Exteriores, zona verde	Arreglo de jardinería exteriores del ESE Hospital.
19/05/2025	Mantenimiento de cubiertas, vigas, canales y placas	Cubierta	Lavado y limpieza de cubierta del hospital.
21/05/2025	Limpieza y desinfección	Exteriores, zona verde	Jardinería exteriores del Hospital.
28/05/2025	Limpieza y desinfección	Exteriores, zona verde	Traslado de tierra para durantas.
2/05/2025	Herramientas y utensilios	Urgencias	Arreglo de soportes de guardianes
13/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Urgencias, consultorio 4	Arreglo sanitario, consultorio 4 de urgencias.
16/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Urgencias	Cambio de chapa.
16/05/2025	Lámparas - luminarias	Urgencias	Cambio de lámpara.
16/05/2025	Lámparas - luminarias	Urgencias	Cambio de toma corrientes.
22/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Urgencias, baño de mujeres	Arreglo cordón de desagüe baño mujeres urgencias.
26/05/2025	Lámparas - luminarias	Urgencias, consultorio 4	Cambio de lámpara urgencias, consultorio 4.
26/05/2025	Mobiliario	Urgencias	Arreglo de silla de ruedas de urgencias.
27/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Urgencias	Arreglo de chapa.
27/05/2025	Lámparas - luminarias	Urgencias	Cambio de 24 lámparas en el área de urgencias.
27/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Urgencias, cuarto sucio	Arreglo de chapa y bisagra puerta de cuarto sucio de urgencias.
27/05/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Urgencias, baño publico	Destapado de lavamanos de baño público urgencias.

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

30/05/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Urgencias	Instalación de cerrojo en puerta de baño de urgencias.
------------	-----------------------------------	-----------	--

Evidencias Mayo





JUNIO

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
4/06/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administracion	Arreglo de mesa para administración.
4/06/2005	Mantenimiento de puertas y chapas	Administracion, pagaduria	Cambio de cerradura interna de la caja fuerte de pagaduría.
4/06/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administracion, subgerencia	Arreglo de chapa de puerta principal de subgerencia.
5/06/2025	Mobiliario	Administracion, cartera	Diseño, fabricación y adecuación del escritorio de la oficina de cartera.
6/06/2025	Mobiliario	Administracion	Instalación de sonido en el auditorio.
9/06/2025	Lámparas - luminarias	Referencia	Cambio de lámpara de la oficina de referencia.
9/06/2025	Mobiliario	Calidad	Arreglo de silla de oficina de calidad.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 35 de 121

14/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Sistemas	Arreglo de daño en tejado que produjo una gotera en el techo de sistemas.
19/06/2025	Mobiliario	Ambulancia	Arreglo de sillón de la secretaria de gerencia.
4/06/2025	Mobiliario	Ambulancia	Silicona en la luz de ambulancia.
4/06/2025	Mobiliario	Ambulancia	Arreglo de seguro de la camilla de la Ambulancia opp-60.
5/06/2025	Mobiliario	Mantenimiento	Arreglo de estantes en ambulancia.
12/06/2025	Mobiliario	Mantenimiento	Cambio de balineras de carrito transportador.
14/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Auditoria	Arreglo de gotera en preauditoria.
17/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Almacén	Se resana y pinta pared en almacén.
18/06/2025	Lámparas – luminarias	Almacén	Instalación de lámpara de incrustar en almacén.
3/06/2025	Mobiliario	Cirugía.	Revisión de aire acondicionado de cirugía.
9/06/2025	Lámparas – luminarias	Cirugía.	Cambio de lámpara de cirugía.
10/06/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Cirugía, central de esterilización	Arreglo de puerta central de esterilización.
12/06/2025	Limpieza y desinfección	Cirugía.	Traslado de medicamentos a cirugía.
17/06/2025	Mobiliario	Cirugía.	Arreglo y pintura de camilla de servicio de urgencias.
3/06/2025	Mobiliario	Cirugía.	Revisión de aire acondicionado de cirugía.
3/06/2025	Mobiliario	Farmacia	Arreglo de la góndola de la bodega de farmacia principal.
3/06/2025	Mobiliario	Farmacia	Arreglo de silla - rodachin de farmacia.
3/06/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa, baño de discapacitados	Arreglo de cerradura de baño de discapacitados en consulta externa.
5/06/2025	Limpieza y desinfección	Farmacia	Traslado de medicamentos del almacén a farmacia.
6/06/2025	Lámparas – luminarias.	Laboratorio	Cambio de 10 luminaria led de 60x60 de laboratorio.
6/06/2025	Herramientas y utensilios.	Consulta externa	Instalación de sonido en consulta externa.
7/06/2025	Griferia	Consulta externa	Arreglo de mezclador de consulta externa.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 36 de 121

7/06/2025	Mobiliario	Consulta externa	Arreglo de aire acondicionado (botaba agua) de consulta externa.
9/06/2025	Lámparas – luminarias.	Laboratorio	Cambio de lámpara de laboratorio.
12/06/2025	Limpieza y desinfección	Farmacia	Traslado de medicamentos a farmacia.
16/06/2025	Limpieza y desinfección	Farmacia	Traslado de medicamentos del almacén a la farmacia.
18/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Laboratorio	Resane en áreas de laboratorio.
18/06/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado en laboratorio.
19/06/2025	Limpieza y desinfección	Farmacia	Traslado de líquidos a farmacia.
21/06/2025	Mobiliario	Consulta externa	Se arregló codo sifón de lavamanos del consultorio 12 de consulta externa.
24/06/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Se destapa sifón en laboratorio en separación de muestras.
24/06/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Cambio de rejilla anti olores en laboratorio.
25/06/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Cambio de rejilla del baño de laboratorio.
26/06/2025	Mobiliario	Consulta externa	Cambio de manija de sanitario del consultorio 5 de consulta externa.
26/06/2025	Mobiliario	Laboratorio	Arreglo cuarto de almacenamiento de sangre en laboratorio.
26/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Laboratorio	Resane de laboratorio en pruebas especiales.
26/06/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintados en el área de recepción de muestras de laboratorio.
27/06/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Resane del área de pruebas inmunológicas en laboratorio.
27/06/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Repintado en el área de separación de muestras en laboratorio.
18/06/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	Microbiología	Arreglo de cielo raso.

24/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Residuos	Arreglo de cuarto de residuos.
24/06/2025	Limpieza y desinfección	Residuos	Limpieza y adecuación de cuarto de residuo.
25/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Residuos	Adecuación y resanes del cuarto de residuo.
26/06/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Residuos	Arreglo del cuarto de residuos.
27/06/2025	Pintura general de la planta física	Residuos	Repintado en el cuarto de residuos orgánicos.
27/06/2025	Pintura general de la planta física	Residuos	Pintura de rampa de entrada a cuarto de residuos.





JULIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
7/07/2025	Mobiliario	contratación	Instalación de tablero en la oficina de contratación.
10/07/2025	Mobiliario	administración, estadísticas	Traslado de escritorio de estadísticas.
10/07/2025	Mobiliario	Administración	Arreglo de silla y escritorio.
18/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administración	Se reemplaza chapa en administración.
21/07/2025	Lámparas - luminarias	Pre - auditoria	Se cambian lámpara de 60 x 60 en pre auditoria.

21/07/2025	Mobiliario	Epidemiología	Se instala regleta en epidemiología.
25/07/2025	Limpieza y desinfección	Administración	Jornada de limpieza en el cielorraso de administración, se hace el retiro de estiércol de murciélago.
25/07/2025	Limpieza y desinfección	Administración	Fumigación de cielorraso en contratación.
26/07/2025	Lámparas - luminarias	Administración	Se coloca lámpara en recursos humanos.
29/07/2025	Mobiliario	Administración	Se arregla ventana de administración.
29/07/2025	Lámparas - luminarias	Administración	Se cambia lámpara 60x60 en referencia.
29/07/2025	Lámparas - luminarias	Administración	Se cambian 3 lámparas en administración.
7/07/2025	Mobiliario	Contratación	Instalación de tablero en la oficina de contratación.
10/07/2025	Mobiliario	Administración estadísticas	Traslado de escritorio de estadísticas.
10/07/2025	Mobiliario	Administración	Arreglo de silla y escritorio.
18/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Administración	Se reemplaza chapa en administración.
21/07/2025	Lámparas - luminarias	Pre - auditoria	Se cambian lámpara de 60 x 60 en pre auditoria.
21/07/2025	Mobiliario	Epidemiología	Se instala regleta en epidemiología.
7/07/2025	Mobiliario	Ambulancia	Arreglo de llanta de camilla de la ambulancia.
12/07/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se retira máquina de la ambulancia.
18/07/2025	Mobiliario	Ambulancia	Arreglo de la rampa para la camilla de la ambulancia OPP-039 quedando fija y segura.
3/07/2025	Herramientas y utensilios.	almacén	Instalación de puntos eléctricos regulados y datos en el almacén.
3/07/2025	Mobiliario	atención al cliente	Instalación de esquinero ventana de atención al cliente.
9/07/2025	Mobiliario	Archivo	Traslado de matera de urgencias a archivo.
12/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	cafetería	Arreglo de tablón del piso del pasillo de cafetería
14/07/2025	Lámparas - luminarias.	almacén	Instalación de lámpara de 60x60 en almacén del hospital.

29/07/2025	Mobiliario	Almacen	Traslado de 13 cajas de resma de papel del almacén general a las oficinas de facturación de urgencias, consulta externa, hospitalización y ginecología.
29/07/2025	Mobiliario	Almacen	Se revisa instalación eléctrica de las habitaciones 311 y 313 de hospitalización.
1/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Arreglo de butaco de cirugía.
2/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Repintado y arreglo de butaco de cirugía.
9/07/2025	Lámparas – luminarias.	Cirugía	Se pone reflector en parte exterior de cirugía
10/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Arreglo de perchero de traperos en cuarto de aseso en cirugía.
10/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Arreglo de exclusas en área verde de esterilización en cirugía
10/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Traslado de medicamentos a farmacia de cirugía.
14/07/2025	Lámparas – luminarias.	Cirugía	Cambio de lámpara de sobreponer en la entrada a cirugía.
14/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Instalación de burlete en aluminio en la entrada del vestidos en cirugía.
22/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Cirugía	Se retira la humedad de la pared del lavamanos de cirugía.
28/07/2025	Limpieza y desinfección	Cirugía	Aplicación de microorganismos en el área de centrales de esterilización.
29/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizó el arreglo de una silla para acompañante del área de Urgencias.
29/07/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Cirugía	Se instala biscocho de baño de central de esterilización.
29/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Se coloca perchero en central de esterilización.
1/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Pintado de las puertas de laboratorio.
1/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado del baño de laboratorio.
1/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado de laboratorio.
2/07/2025	Lámparas – luminarias.	Farmacia	Elaboración de maraco para la instalación de lámpara 60x60 en inspección de medicamentos.
2/07/2025	Lámparas – luminarias.	Farmacia	Instalación de lámpara en recepción técnica de medicamentos.

3/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Trasteo de almacén de laboratorio.
3/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Instalación de puntos eléctricos regulados y datos terminados de laboratorio.
3/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Traslado de medicamentos.
3/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado de laboratorio.
3/07/2025	Lámparas - luminarias	Laboratorio	Cambio de lámparas en almacén y toma de muestras en laboratorio.
3/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado de laboratorio.
4/07/2025	Lámparas - luminarias	Consulta externa	Se instala la tapa de lámpara del consultorio 3 de consulta externa.
4/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Laboratorio	Rectificando instalación de rejilla.
4/07/2025	grifería	Laboratorio	Cambio de ducha lavado de ojos en el laboratorio.
4/07/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Laboratorio	Destapando baño de laboratorio.
4/07/2025	grifería	Laboratorio	Se instala ducha bidet en laboratorio.
4/07/2025	Lámparas - luminarias	Laboratorio	Cambio de lámparas led de incrustar en los parqueaderos de las ambulancias.
6/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repinto del área de proceso de laboratorio y el área de microbiología.
7/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Laboratorio	Retiro y arreglo de enchapado en el área de pruebas inmunológicas de laboratorio.
7/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa	Cambio de cerradura cuarto eléctrico consulta externa.
7/07/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Desmanchando piso en laboratorio.
8/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Instalación de señalización de extintor en laboratorio.

Evidencias Fotográficas mes de Julio



DOCUMENTO CONTROLADO



AGOSTO

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
7/07/2025	Mobiliario	contratación	Instalación de tablero en la oficina de contratación.
10/07/2025	Mobiliario	administración, estadísticas	Traslado de escritorio de estadísticas.
10/07/2025	Mobiliario	administración	Arreglo de silla y escritorio.
18/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	administración	Se reemplaza chapa en administración.
21/07/2025	Lámparas - luminarias	Pre - auditoria	Se cambian lámpara de 60 x 60 en pre auditoria.
21/07/2025	Mobiliario	Epidemiología	Se instala regleta en epidemiología.
25/07/2025	Limpieza y desinfección	administración	Jornada de limpieza en el cielorraso de administración, se hace el retiro de estiércol de murciélago.
25/07/2025	Limpieza y desinfección	administración	Fumigación de cielorraso en contratación.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 44 de 121

26/07/2025	Lámparas - luminarias	Administración	Se coloca lámpara en recursos humanos.
29/07/2025	Mobiliario	Administración	Se arregla ventana de administración.
29/07/2025	Lámparas - luminarias	Administración	Se cambia lámpara 60x60 en referencia.
29/07/2025	Lámparas - luminarias	Administración	Se cambian 3 lámparas en administración.
7/07/2025	Mobiliario	contratación	Instalación de tablero en la oficina de contratación.
3/07/2025	Herramientas y utensilios.	Almacén	Instalación de puntos eléctricos regulados y datos en el almacén.
3/07/2025	Mobiliario	atención al cliente	Instalación de esquinero ventana de atención al cliente.
9/07/2025	Mobiliario	Archivo	Traslado de materia de urgencias a archivo.
12/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	cafetería	Arreglo de tablón del piso del pasillo de cafetería
14/07/2025	Lámparas - luminarias.	Almacén	Instalación de lámpara de 60x60 en almacén del hospital.
29/07/2025	Mobiliario	Almacén	Traslado de 13 cajas de resma de papel del almacén general a las oficinas de facturación de urgencias, consulta externa, hospitalización y ginecología.
29/07/2025	Mobiliario	Almacén	Se revisa instalación eléctrica de las habitaciones 311 y 313 de hospitalización.
1/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Arreglo de butaco de cirugía.
2/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Repintado y arreglo de butaco de cirugía.
9/07/2025	Lámparas - luminarias.	Cirugía	Se pone reflector en parte exterior de cirugía
10/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Arreglo de perchero de traperos en cuarto de aseso en cirugía.
10/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Arreglo de exclusas en área verde de esterilización en cirugía
10/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Traslado de medicamentos a farmacia de cirugía.
14/07/2025	Lámparas - luminarias.	Cirugía	Cambio de lámpara de sobreponer en la entrada a cirugía.
14/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Instalación de burlete en aluminio en la entrada del vestidos en cirugía.
22/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Cirugía	Se retira la humedad de la pared del lavamanos de cirugía.
28/07/2025	Limpieza y desinfección	Cirugía	Aplicación de microorganismos en el área de centrales de esterilización.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 45 de 121

29/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizó el arreglo de una silla para acompañante del área de Urgencias.
29/07/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Cirugía	Se instala biscocho de baño de central de esterilización.
29/07/2025	Mobiliario	Cirugía	Se coloca perchero en central de esterilización.
1/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Pintado de las puertas de laboratorio.
1/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado del baño de laboratorio.
1/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado de laboratorio.
2/07/2025	Lámparas – luminarias.	Farmacia	Elaboración de maraco para la instalación de lámpara 60x60 en inspección de medicamentos.
2/07/2025	Lámparas – luminarias.	Farmacia	Instalación de lámpara en recepción técnica de medicamentos.
3/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Trasteo de almacén de laboratorio.
3/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Instalación de puntos eléctricos regulados y datos terminados de laboratorio.
3/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Traslado de medicamentos.
3/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado de laboratorio.
3/07/2025	Lámparas - luminarias	Laboratorio	Cambio de lámparas en almacén y toma de muestras en laboratorio.
3/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repintado de laboratorio.
4/07/2025	Lámparas - luminarias	Consulta externa	Se instala la tapa de lámpara del consultorio 3 de consulta externa.
4/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Laboratorio	Rectificando instalación de rejilla.
4/07/2025	grifería	Laboratorio	Cambio de ducha lavado de ojos en el laboratorio.
4/07/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Laboratorio	Destapando baño de laboratorio.
4/07/2025	grifería	Laboratorio	Se instala ducha bidet en laboratorio.

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL


Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 46 de 121

4/07/2025	Lámparas - luminarias	Laboratorio	Cambio de lámparas led de incrustar en los parqueaderos de las ambulancias.
6/07/2025	Pintura general de la planta física	Laboratorio	Repinto del área de proceso de laboratorio y el área de microbiología.
7/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Laboratorio	Retiro y arreglo de enchapado en el área de pruebas inmunológicas de laboratorio.
7/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa	Cambio de cerradura cuarto eléctrico consulta externa.
7/07/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Desmanchando piso en laboratorio.
8/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Instalación de señalización de extintor en laboratorio.
8/07/2025	grifería	Laboratorio	Instalación de manguera móvil en procedimientos de laboratorio.
9/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Instalación de ducha lavado de ojos en el laboratorio.
10/07/2025	Mobiliario	Consulta externa	Arreglo de sillas de consulta externa
11/07/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Traslado de insumos a laboratorio.
14/07/2025	Limpieza y desinfección	Laboratorio	Traslado de insumos del laboratorio.
15/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Arreglo de mesas de laboratorio.
15/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Laboratorio	Arreglo de archivador en laboratorio que se le perdió la llave.
16/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Traslado de líquidos de laboratorio al cuarto de residuos.
4/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Cuarto de residuos	Estucando de cuarto de residuos peligrosos.
4/07/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	Cuarto de residuos	Arreglo de goteras del cuarto de residuos peligrosos.
7/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Arreglo de letrero del cuarto de residuos.
7/07/2025	Mobiliario	Cuarto de residuos	Instalación de perchero residuos peligrosos.
7/07/2025	Pintura general de la planta física	Cuarto de residuos	Repintado del cuarto de residuos peligrosos.

8/07/2025	Mantenimiento de puertas y chapas.	Cuarto de residuos	Instalación de de chapa en cuarto de residuos comunes.
10/07/2025	Mobiliario	Cuarto de residuos	Cambio de extractor dañado en el cuarto de residuos peligrosos.
4/07/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Cuarto de residuos	Estucando de cuarto de residuos peligrosos.
4/07/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	Cuarto de residuos	Arreglo de goteras del cuarto de residuos peligrosos.
7/07/2025	Mobiliario	Laboratorio	Arreglo de letrero del cuarto de residuos.

Evidencias Agosto





SEPTIEMBRE

FECHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
2/09/2025	Lámparas – luminarias.	Cirugía	Cambio de lámpara Led 60x60 en la sala #2 de cirugía.
5/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se cambia de puesto brazo para monitor en sala de recuperación.
5/09/2025	Herramienta y utensilios	Cirugía	Se instala soporte para monitor en corredor de cirugía.
5/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se arregla el seguro de la escotilla de central de esterilización



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 49 de 121

8/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Cirugía	Se le hace limpieza a la tubería del lavamanos del cuarto de médicos cirugía.
13/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Cambio de bala de aire comprimido que esta vacía en el servicio de cirugía.
16/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Adecuación ventana de esterilización.
16/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizan adecuaciones para instalación de máquina de esterilización.
18/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Realizando trabajos de adecuación del nuevo esterilizador.
20/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizan trabajos de adecuación para instalación de esterilización.
21/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizan trabajos de adecuación para la instalación de esterilización.
22/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizan trabajos de adecuación para la instalación de esterilización.
22/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se descarga el equipo de esterilización.
22/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizan trabajos de adecuación para la instalación de esterilización.
23/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se realizan trabajos de adecuación para la instalación de esterilización.
24/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Reconstrucción de paredes en esterilización.
25/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Reconstrucción de paredes en esterilización.
25/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Adecuación de la sala de esterilización paredes y puertas, pintura y resane.
26/09/2025	Pintura general de la planta física	Cirugía	Adecuación de la sala de esterilización paredes y puertas, pintura y resane.
27/09/2025	Pintura general de la planta física	Cirugía	Adecuación de la sala de esterilización paredes y puertas, pintura y resane.
30/09/2025	Lámparas - luminarias	Cirugía	Se realiza cambio de lámpara de incrustar en zonas verdes.
30/09/2025	Mobiliario	Cirugía	Se hace cambio de lugar de estantes en zonas verdes.
2/09/2025	Mobiliario	Rayos X	Se termina el arreglo de la silla de rayos X.
3/09/2025	Mobiliario	Farmacia	Trasporte de líquido a farmacia.
5/09/2025	Herramienta y utensilios	Consulta externa	Se cambia y se instalan dispensador de servilletas consultorios No. 2 y 5 de consulta externa.
6/09/2025	Mobiliario	Rayos X	Adecuación de tabla para colocar un aparato en rayos X.
11/09/2025	Mobiliario	Consulta externa	Se cambia rodachinas a la silla de la oficina de citas consulta externa.
11/09/2025	Mobiliario	Farmacia	Se trasladan líquidos.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 50 de 121

11/09/2025	Pintura general de la planta física	Consulta externa	Repintado de consulta externa.
16/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Laboratorio	Se ajusta llave del lavamanos del laboratorio.
16/09/2025	Mobiliario	Farmacia	Se cambian 2 ruedas de silla de farmacia.
18/09/2025	Grifería	Laboratorio	Se realiza cambio de grifería de lavamanos del baño de laboratorio.
18/09/2025	Mobiliario	Consulta externa	Cambio de rodachina de la silla de ventanilla única de consulta externa.
19/09/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Farmacia	Arreglo de la puerta de farmacia.
19/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Cambio tapón de baño del consultorio No. 8 de consulta externa.
19/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Corrección de fuga de agua en lavamanos de baño del consultorio No. 2 de consulta externa.
20/09/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa	Cambio chapa consultorio No. 5 de consulta externa.
23/09/2025	Mobiliario	Consulta externa	Se instala ventilador en el consultorio No. 7 de consulta externa.
24/09/2025	Mobiliario	Consulta externa	Adecuación silla consulta externa.
2/09/2025	Mobiliario	Rayos X	Se termina el arreglo de la silla de rayos X.
3/09/2025	Mobiliario	Farmacia	Trasporte de líquido a farmacia.
5/09/2025	Herramienta y utensilios	Consulta externa	Se cambia y se instalan dispensador de servilletas consultorios No. 2 y 5 de consulta externa.
6/09/2025	Mobiliario	Rayos X	Adecuación de tabla para colocar un aparato en rayos X.
11/09/2025	Mobiliario	Consulta externa	Se cambia rodachinas a la silla de la oficina de citas consulta externa.
11/09/2025	Mobiliario	Farmacia	Se trasladan líquidos.
11/09/2025	Pintura general de la planta física	Consulta externa	Repintado de consulta externa.
16/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Laboratorio	Se ajusta llave del lavamanos del laboratorio.




FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 51 de 121

16/09/2025	Mobiliario	Farmacia	Se cambian 2 ruedas de silla de farmacia.
18/09/2025	Grifería	Laboratorio	Se realiza cambio de grifería de lavamanos del baño de laboratorio.
18/09/2025	Mobiliario	Consulta externa	Cambio de rodachina de la silla de ventanilla única de consulta externa.
19/09/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Farmacia	Arreglo de la puerta de farmacia.
19/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Cambio tapón de baño del consultorio No. 8 de consulta externa.
3/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	UCI	Aplicación líquidos microorganismos en el baño de UCI como prevención.
4/09/2025	Mobiliario	UCI	Se retira candado de locker en la UCI.
4/09/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	UCI	Se destapa baño en la UCI.
5/09/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	UCI	Limpieza de canaletas de aguas lluvias de la UCI.
2/09/2025	Herramienta y utensilios	Ginecología	Instalación de aviso cuarto sucio en ginecología.
5/09/2025	Mobiliario	Ginecología	Se aprietan tornillos de camilla de sala partos de ginecología.
15/09/2025	Mobiliario	Ginecología	Reparación silla de ginecología.
2/09/2025	Mobiliario	Ambulancia	Arreglo de la chapa de la puerta auxiliar de la ambulancia OOP065.
4/09/2025	Mobiliario	Ambulancia	Cambio de chapa e instalación bisagras ambulancia OPP048.
5/09/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	Mantenimiento	Se realiza la limpieza de la canaleta del taller.
15/09/2025	Mobiliario	Ambulancia	Cambio llanta camilla ambulancia OPP060.
18/09/2025	Mobiliario	Ambulancia	Instalación de remaches camilla de ambulancia.
30/09/2025	Lámparas – luminarias.	Mantenimiento	Cambiando reflector del taller de mantenimiento.
	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Corrección de fuga de agua en lavamanos de baño del consultorio No. 2 de consulta externa.

EVIDENCIAS SEPTIEMBRE





OCTUBRE

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
22/10/2025	Limpieza y desinfección	Auditoria	Adecuación de cielo raso en oficina de pre auditoría.
22/10/2025	Mobiliario	Auditoria	Se coloca cortina en pre auditoria.
23/10/2025	Mobiliario	Calidad	Recortando vidrio para instalar en la puerta de la oficina de calidad.
26/10/2025	Mobiliario	Administracion	Se restablece la energía del hospital.
27/10/2025	Herramientas y utensilios	Administracion	Se instala cortinas en oficina subgerencia.
27/10/2025	Mobiliario	Pre Auditoria	Reparación cogedero puerta vidrio de pre auditoria
28/10/2025	Herramientas y utensilios	Administracion	Se fabrica soporte en madera para computador de mesa en administración.
1/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se arregla camilla de ambulancia 060.
2/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Instalación de antena ambulancia OPP023.
7/10/2025	Mobiliario	Mantenimiento	Cambio toma en el taller.
9/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Arreglo de extintor en ambulancia 023.
14/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Instalación de pasador en ambulancia OPP048.
15/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se instala soporte de extintor de la ambulancia OPP067.
16/10/2025	Herramientas y utensilios	Ambulancia	Modificación soporte guardián ambulancia.
16/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se instala soporte para extintor en ambulancia OPP048.
19/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Atendemos el llamado para echarle aire a la ambulancia OPP023.
20/10/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se saca la bala de oxigeno de la ambulancia 067.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 54 de 121

21/10/2025	Herramientas y utensilios	Ambulancia	Se colocan soportes a las ambulancias OPP048 y OPP039.
21/10/2025	Herramientas y utensilios	Ambulancia	Se coloca tapa y se atornillan tomas corrientes de la OPP048.
15/10/2025	Herramientas y utensilios	Almacen	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.
23/10/2025	Herramientas y utensilios	Cocina	Cambio de tomacorrientes de la cocina.
27/10/2025	Mobiliario	Cocina	Se tapa la trampa de grasa de la Cocina.
30/10/2025	Mobiliario	Cafeteria	Se arregla lavamanos de cafetería.
30/10/2025	Mantenimiento de cubierta, viga canales y placas	Almacen	Se corrige gotera en el techo área del almacén de medicamentos.
3/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Se cambia rodachines de la silla en cirugía.
6/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Se cambia bala de aire comprimido en centrales de cirugía.
7/10/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Cirugia	Se arregló de lavamanos en centrales cirugía.
7/10/2025	Lámparas – luminarias.	Cirugia	Cambio de lámparas de hospitalización habitación 204.
9/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Se arregla silla dañada rodachines en cirugía.
10/10/2025	Lámparas – luminarias.	Cirugia	Cambio de 16 lámparas de 60x60 en salas de cirugía.
11/10/2025	Lámparas – luminarias.	Cirugia	arreglo de ventana en el área verde de cirugía.
15/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Se revisa aire de esterilización se limpia y se quita goteo de agua.
16/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Se revisa bala de aire comprimido y manómetro de centrales de esterilización.
16/10/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Cirugia	Se hace media caña en granito pasillo cirugía.
17/10/2025	Corrección de filtraciones y humedades.	Cirugia	Se hace relleno a la media caña pasillo cirugía.
20/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Cambiando aire comprimido en centrales.
23/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Se traslada líquidos a cirugía.
23/10/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Cirugia	Instalación de pasador en la ventana de esterilización.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 55 de 121

24/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Arreglo de ventana en centrales de cirugía.
24/10/2025	Mobiliario	Cirugia	Cambio de bala de oxigeno de aire comprimido en la central de esterilización.
3/10/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Arreglo de baño de hombres en consulta externa.
6/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Sacando los líquidos del laboratorio.
14/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Mantenimiento a bomba de aire acondicionado en laboratorio.
15/10/2025	Herramientas y utensilios	Consulta externa	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.
15/10/2025	Herramientas y utensilios	Laboratorio	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.
17/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Sacando líquidos de laboratorio.
17/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Se revisa y se limpia aire acondicionado de treage le quita el ruido.
20/10/2025	Lámparas - luminarias	Consulta externa	Se le corrige el encendido eléctrico del consultorio 2 de consulta externa.
20/10/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa	Se cambia chapa de habitación 211 de hospitalización.
22/10/2025	Mobiliario	Farmacia	Arreglo de aire acondicionado de la farmacia.
24/10/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Reparación de goteo de la manguera del consultorio 10 consulta externa.
25/10/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Arreglo de baño de hombres en consulta externa.
25/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Sacando los líquidos del laboratorio.
27/11/2025	Mobiliario	Laboratorio	Mantenimiento a bomba de aire acondicionado en laboratorio.
27/11/2025	Herramientas y utensilios	Consulta externa	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.
30/10/2025	Herramientas y utensilios	Laboratorio	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.
3/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Sacando líquidos de laboratorio.

6/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Se revisa y se limpia aire acondicionado de treage le quita el ruido.
14/10/2025	Lámparas - luminarias	Consulta externa	Se le corrige el encendido eléctrico del consultorio 2 de consulta externa.
15/10/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Consulta externa	Se cambia chapa de habitación 211 de hospitalización.
15/10/2025	Mobiliario	Farmacia	Arreglo de aire acondicionado de la farmacia.
17/10/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Reparación de goteo de la manguera del consultorio 10 consulta externa.
17/10/2025	Mantenimiento preventivo de baños.	Consulta externa	Arreglo de baño de hombres en consulta externa.
20/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Sacando los líquidos del laboratorio.
20/10/2025	Mobiliario	Laboratorio	Mantenimiento a bomba de aire acondicionado en laboratorio.
22/10/2025	Herramientas y utensilios	Consulta externa	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.
24/10/2025	Herramientas y utensilios	Laboratorio	Cambio de extintores y botiquines de pediatría, hospitalización, ginecología, consulta externa, laboratorio y almacén.





DICIEMBRE

FECHA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1/12/2025	Herramientas y utensilios	Gerencia	Haciendo extensiones eléctricas para iluminación de oficina de gerencia.
1/12/2025	Lámparas - luminarias	Contratación	Cambio de lámpara en la oficina de contratación.
1/12/2025	Mobiliario	Administración.	Instalación de mesas en administración.
2/12/2025	Mobiliario	Administración.	Revisando todos los aires del hospital.
5/12/2025	Mobiliario	Administración.	Se recogen y se dejan organizados cables del computador de asignación de citas.
9/12/2025	Herramientas y utensilios	Referencia	Se instalan adornos navideños en referencia.
9/12/2025	Mobiliario	Administración.	Se procede a fabricar cajón para soporte de computador.
10/12/2025	Mantenimiento de puertas y chapas	Gerencia	Cambiando chapa en la oficina de gerencia.
11/12/2025	Mobiliario	Calidad	Se coloca tornillo a la silla giratoria en la oficina calidad
16/12/2025	Lámparas - luminarias	Presupuesto	Se conecta lámpara led en la oficina de presupuesto de administración.
29/12/2025	Lámparas - luminarias	Recursos humanos	Se cambia lámpara de 60x60 en la oficina del doctor Rafael, recursos humanos.
29/12/2025	Mobiliario	Auditorio	Traslado de cabina de consulta externa a auditorio.
1/12/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se realizó el arreglo a la tapa del tanque de combustible a la ambulancia OPP067
9/12/2025	Limpieza y desinfección	Ambulancia	Se le hace limpieza y se procede tapar ambulancias.
11/12/2025	Mobiliario	Ambulancia	Se repara soporte de llanta de camilla de ambulancia.
29/12/2025	Mobiliario	Ambulancia	Reparación camilla de ambulancia 023.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 58 de 121

Mobiliario	1/12/2025	Cirugía	Adecuación tornillo camilla cirugía.
Mobiliario	4/12/2025	Cirugía	Se pasa líquidos a cirugía.
Mobiliario	4/12/2025	Cirugía	Se recibe mesa de cirugía para arreglar.
Lámparas – luminarias.	5/12/2025	Cirugía	Se cambia lámpara de la central de esterilización de cirugía.
Mobiliario	5/12/2025	Cirugía	Se cambia bala de aire comprimido para central de esterilización en cirugía.
Herramientas y utensilios	6/12/2025	Cirugía	Se arregla soporte de la parrilla nueva del auto clave del área de central de esterilización cirugía.
Mobiliario	7/12/2025	Cirugía	Se lleva bala de oxígeno dioxycarbomed a cirugía.
Mobiliario	9/12/2025	Cirugía	Se arregle silla de cirugía.
Lámparas – luminarias.	11/12/2025	Cirugía	Se retira lámpara de emergencia en mal estado en el área de cirugía.
Mobiliario	14/12/2025	Cirugía	Cambio bala Aire medicinal en centrales.
Mobiliario	15/12/2025	Cirugía	Se realizó la reparación en la llave de paso del ducto de ósmosis de la autoclave nuevo de centrales.
Mobiliario	19/12/2025	Cirugía	Descargando la nueva camilla de cirugía.
Mobiliario	20/12/2025	Cirugía	Se atendió llamado del área de esterilización para el cambio de aire comprimido.
Mobiliario	26/12/2025	Cirugía	Se deja fuera de servicio el ascensor de cirugía por daño en botón.
Mobiliario	26/12/2025	Cirugía	Se traslada líquidos en estos momentos a cirugía.
Mobiliario	29/12/2025	Cirugía	Se suelda soporte freno de camilla de biomédicos.
Mobiliario	1/12/2025	Farmacia	Instalación de correas de seguridad de carro plástico para guardar medicamentos de control.
Mantenimiento preventivo de baños.	2/12/2025	Consulta externa	Se le hecha químico al sanitario en consulta externa.
Mantenimiento preventivo de baños.	3/12/2025	Consulta externa	Se destapa baño y lavamanos de consulta externa.
Mobiliario	4/12/2025	Laboratorio	Se saca líquidos del laboratorio a residuos.
Mantenimiento preventivo de baños.	5/12/2025	Consulta externa	Se cambia codo sifón del lavamanos del baño de consulta externa.
Grifería	6/12/2025	Consulta externa	Se ajusta llave de lavamanos del consultorio de terapias de consulta externa
Mobiliario	10/12/2025	Consulta externa	Arreglo de silla giratorio en consultorio 7 de consulta externa.
Mobiliario	11/12/2025	Laboratorio	Se saca líquidos de laboratorio a residuos.
Mobiliario	11/12/2025	Farmacia	Adecuación de seguridad a gavetero de plástico.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 59 de 121

Mobiliario	12/12/2025	Laboratorio	Traslado de líquidos.
Mobiliario	12/12/2025	Consulta externa	Se aprietan tornillos de silla de ruedas de consulta externa.
Mobiliario	20/12/2025	Farmacia	Traslado de líquidos farmacéuticos desde el almacén central a la farmacia central y la de cirugía.
Mantenimiento preventivo de baños.	22/12/2025	Consulta externa	Se atornilla rejilla del baño del consultorio No. 13.
Mobiliario	26/12/2025	Farmacia	Traslado de líquidos a farmacia central.
Corrección de filtraciones y humedades.	30/12/2025	Rayos X	Se revisa humedad en Rayos X, se observa que es de una llave de laboratorio.
Mobiliario	31/12/2025	Farmacia	Se trasladan líquidos.
Mobiliario	1/12/2025	Farmacia	Instalación de correas de seguridad de carro plástico para guardar medicamentos de control.
Mantenimiento preventivo de baños.	2/12/2025	Consulta externa	Se le hecha químico al sanitario en consulta externa.
Mantenimiento preventivo de baños.	3/12/2025	Consulta externa	Se destapa baño y lavamanos de consulta externa.
Mobiliario	4/12/2025	Laboratorio	Se saca líquidos del laboratorio a residuos.
Mantenimiento preventivo de baños.	5/12/2025	Consulta externa	Se cambia codo sifón del lavamanos del baño de consulta externa.
Grifería	6/12/2025	Consulta externa	Se ajusta llave de lavamanos del consultorio de terapias de consulta externa
Mobiliario	10/12/2025	Consulta externa	Arreglo de silla giratorio en consultorio 7 de consulta externa.
Mobiliario	11/12/2025	Laboratorio	Se saca líquidos de laboratorio a residuos.
Mobiliario	11/12/2025	Farmacia	Adecuación de seguridad a gavetero de plástico.
Mobiliario	12/12/2025	Laboratorio	Traslado de líquidos.
Mobiliario	12/12/2025	Consulta externa	Se aprietan tornillos de silla de ruedas de consulta externa.
Mobiliario	20/12/2025	Farmacia	Traslado de líquidos farmacéuticos desde el almacén central a la farmacia central y la de cirugía.
Mantenimiento preventivo de baños.	22/12/2025	Consulta externa	Se atornilla rejilla del baño del consultorio No. 13.
Mobiliario	26/12/2025	Farmacia	Traslado de líquidos a farmacia central.

Corrección de filtraciones y humedades.	30/12/2025	Rayos X	Se revisa humedad en Rayos X, se observa que es de una llave de laboratorio.
Mobiliario	31/12/2025	Farmacia	Se trasladan líquidos.
Lámparas - luminarias	5/12/2025	Cuarto de residuo	Instalación reflector solar en cuarto de residuos.
Lámparas - luminarias	10/12/2025	Cuarto de residuo	Se corrige novedad cuarto de residuos.
Limpieza y desinfección	11/12/2025	Cuarto de residuo	Embalaje y traslado de luminarias que no sirve al cuarto de residuos.
Limpieza y desinfección	29/12/2025	Cuarto de residuo	Se saca líquidos del laboratorio con EPP al cuarto de residuos.



MANTENIMIENTO DE LA DOTACION

Mantenimiento de Plantas Eléctricas

Formato de eventos y revisión periódica de la planta 1

Planta 1: POWERLINK

Modelo: GMP 125C6S

Serie: PL4288/3

Capacidad (Kva): 156 KVA / 125 KW

FECHA	REVISIÓN TÉCNICA
01/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza encendido de planta eléctrica
08/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Planta eléctrica funcionando ok
15/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Maquina en perfectas condiciones, se realiza mantenimiento general. Refrigerante, queda trabajando ok se realiza aseo al sitio de las plantas, se deja limpio. Se sugiere el retiro de galones de combustible que no pertenecen al sitio.




Planta 2: POWERLINK

Modelo: WPL400D6

Serie: PL3466/1


Capacidad (Kva): 482 KVA/ 385 KW

FECHA	REVISIÓN TÉCNICA
01/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Maquina en perfectas condiciones. • se realiza mantenimiento, limpieza ok. • Pendiente para cambio de batería esta desde 2020. • Transferencia es mal estado se sugiere reparar lo más pronto posible. • Se realiza aseo al sitio de las plantas, se deja limpio, se sugiere el retiro de galones que no pertenecen al sitio.



MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
MOTOR TRIFASICO WEG 5,5 KW/7,5HP 3485 RPM W22 BOMBA MECANICA DE CENTRIFUGA INGRESO Y SALIDA DE CAUDAL DE 1 1/2"	Área Central del tanque principal depósito de agua E.S.E HDSAP	Cuatrimestral Ficha técnica	23/04/2025 07/06/2025 09/10/2025	<p>recomendaciones del mantenimiento: estar pendiente de los motores cada ocho días, revisar el funcionamiento eléctrico y mecánico, verificar que flotador y presostato trabajen en óptimas condiciones. se deja el sistema en modo automático, esta motobomba queda en funcionamiento.</p> <p>Recomendaciones del mantenimiento: estar pendiente de los motores cada ocho días, revisar el funcionamiento eléctrico y mecánico, verificar que flotador y presostato trabajen en óptimas condiciones. motobomba queda funcionamiento.</p>
MOTOR TRIFASICO ASINCRONO 2 HP 3450 RPM BOMBA MECANICA DE CENTRIFUGA INGRESO Y SALIDA DE CAUDAL DE 1 1/4"	Área Central del tanque principal depósito de agua E.S.E HDSAP	Cuatrimestral Ficha técnica	23/04/2025 07/06/2025 09/10/2025	<p>RECOMENDACIONES DEL MANTENIMIENTO: Estar pendiente de los motores cada ocho días, revisar el funcionamiento eléctrico y mecánico, verificar que flotador y presostato trabajen en optimas condiciones. se deja el sistema en modo automático.</p> <p>Recomendaciones del mantenimiento: estar pendiente de los motores cada ocho días, revisar el funcionamiento eléctrico y mecánico, verificar que flotador y presostato trabajen en optimas condiciones. se deja el sistema en modo automático.</p>
MOTOR TRIFASICO 15 HP 3505 RPM 1LA 132-2YA87 BOMBA MECANICA DE CENTRIFUGA INGRESO Y SALIDA DE CAUDAL DE 2"	Área Central del tanque principal depósito de agua E.S.E HDSAP	Cuatrimestral Ficha técnica	23/04/2025 7/06/2025 09/10/2025	<p>RECOMENDACIONES DEL MANTENIMIENTO: estar pendiente de los motores cada ocho días, revisar el funcionamiento eléctrico y mecánico, verificar que flotador y presostato trabajen en óptimas condiciones. se deja el sistema en modo automático. se encuentra fuga de agua por manometro.</p> <p>Recomendaciones del mantenimiento: estar pendiente de los motores cada ocho días, revisar el funcionamiento eléctrico y mecánico, verificar que flotador y presostato trabajen en óptimas condiciones</p>



MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION	FECHA	OBSERVACIONES
ID Equipo : 10110033 Marca: GAMATRONIC	URGENCIAS BLOQUEA A	FEBRERO	-Había falla en un toma de salida, hacia que la ups se saliera de servicio. - Se requiere revisión a fondo de la ups
		MAYO	- Ups se deja para revisar, queda funcionando. ups trabajando en urgencias Observación.
		AGOSTO	- Se revisa banco de Baterías hay varias baterías con voltaje muy bajo

ID Equipo : 724889 Marca: GAMATRONIC	CONSULTA EXTERNA - URGENCIAS	FEBRERO	Temperatura ambiente en perfectas condiciones. se remueve polvo y se deja limpia la ups -Se revisa banco de Baterías hay varias baterías con voltaje muy bajo. - UPS funcionando ok
		MAYO	-Se revisa banco de Baterías hay varias baterías con voltaje muy bajo Temperatura ambiente en perfectas condiciones. se remueve polvo y se deja limpia la ups.
		AGOSTO	Temperatura ambiente en perfectas condiciones. se remueve polvo y se deja limpia la ups ups funcionando ok
ID Equipo : 10110033 Marca: GAMATRONIC	CONSULTA EXTERNA - SISTEMAS	FEBRERO	-Ups para administración 2 piso y sistemas -Trabajando en perfectas condiciones -Ups ya cumplió vida útil, se informa ya no se consiguen repuestos se sugiere comprar una ups para sistemas
		MAYO	-La ups trabaja en perfectas condiciones Aire acondicionado nuevo y funcionando perfectamente el tiempo de duración en batería quedo en 20 minutos. Temperatura ambiente en perfectas condiciones.
		AGOSTO	la ups trabaja en perfectas condiciones Aire acondicionado nuevo y funcionando perfectamente el tiempo de Duracion en bateria quedo en 20 minutos FIRMA RESPONSABLE FIRMA ACEPTACIÓN Temperatura ambiente en perfectas condiciones
ID Equipo : BW2A3 Marca: VERTIV	OBSTETRICIA BLOQUE B	FEBRERO	-Se realiza cambio del banco de batería, por 20 baterías marca NETION 9AH 12VDC. -Se requiere aire acondicionado para este sitio. -Las ups necesitan trabajar a una temperatura más optima. -Estos ups alimenta el tablero de aislamiento que trabaja a 208 voltios y a cada cama le llega 120 voltios
		MAYO	-Se Revisan baterías ok 11,6 vdc en promedio. -Ups trabajando bien -Aire Acondicionado trabajando en óptimas condiciones. -Esta ups ya cumplió la vida útil, se solicita integrar a presupuesto para cambio ups con la carga de obstetricia,
		AGOSTO	ups en perfectas condiciones de trabajo. Se Revisan baterias ok 12,0 vdc en promedio. El sitio esta en perfectas condiciones




FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 66 de 121

ID Equipo : 10310033 Marca: GAMATRONIC	OBSTETRICIA BLOQUE B	FEBRERO	-Esta ups ya cumplio la vida útil, se solicita integrar a presupuesto para cambio. -Se sugiere ir remplazando estos equipos ya cumplieron la vida útil.
		MAYO	-Esta ups ya cumplio la vida útil, se solicita integrar a presupuesto para cambio. -Se sugiere ir remplazando estos equipos ya cumplieron la vida útil.
		AGOSTO	Se Revisan baterias 13,1 vdc en promedio. El sitio esta en perfectas condiciones Se deja limpia la ups y el sitio
ID Equipo: BW2A3 Marca: VERTIV	OBSTETRICIA BLOQUE B	FEBRERO	-Se requiere aire acondicionado para este sitio. -Las ups necesitan trabajar a una temperatura mas optima esta ups alimenta el tablero de aislamiento que trabaja a 208 voltios y a cada cama le llega 120 voltios se informa del cambio al supervisor de mantenimiento y al supervisor del contrato.
		MAYO	Se Revisan baterías ok 12,0 vdc en promedio. El sitio esta en perfectas condiciones Se retira polvo se deja ups y sito limpio ups con carga de todos los computadores de la UCI usp en estado OK
		AGOSTO	Se Revisan baterias 13,1 vdc en promedio. El sitio esta en perfectas condiciones Se deja limpia la ups y el sitio
ID Equipo : BW2A3 Marca: VERTIV	OBSTETRICIA BLOQUE B	FEBRERO	-Se requiere aire acondicionado para este sitio. -Las ups necesitan trabajar a una temperatura mas optima esta ups alimenta el tablero de aislamiento que trabaja a 208 voltios y a cada cama le llega 120 voltios se informa del cambio al supervisor de mantenimiento y al supervisor del contrato.
		MAYO	- Se Revisan baterías 13,1 vdc en promedio. El sitio esta en perfectas condiciones Se deja limpia la ups y el sitio usp en estado OK .
		AGOSTO	la ups trabaja en perfectas condiciones Aire acondicionado nuevo y funcionando perfectamente el tiempo de Duracion en bateria quedo en 20 minutos FIRMA RESPONSABLE FIRMA ACEPTACIÓN Temperatura ambiente en perfectas condiciones

ID Equipo: 1138007541 Marca: TITAN	CIRUGÍA	MARZO	-Se solicita un aire acondicionado, el sitio es bastante caliente para la ups. -Ups trabajando ok y en perfectas condiciones.
		MAYO	-Ups para cirugía, se ingresa y se revisan tomas de salida, solicitando cambiar los de las salas de cirugía están en mal estado.
		AGOSTYO	- Se realiza limpieza al sitio, mucho mugre y animales urgente aire acondicionado. ups trabajando ok y en perfectas condiciones. se cambiaron 35 tomas eléctricos en las salas de cirugía OBSERVACIONES: SE SOLICITA UN AIRE ACONDICIONADO, EL SITIO ES BASTANTE CALIENTE PARA LA UPS, MUCHO ANIMALES COMO MARIPOSAS SE REALIZA LIMPIEZA AL SITIO, MUCHO MUGRE Y ANIMALES URGENTE AIRE ACONDICIONADO.
ID Equipo : BW2A3 Marca: VERTIV	UCI	MARZO	-Ups en perfectas condiciones de trabajo. -UPS para cambio del banco de baterías lo más pronto posible. Se requiere aire acondicionado para este sitio. Las ups necesitan trabajar a una temperatura más optima.
		MAYO	- Ups en perfectas condiciones de trabajo. Se Revisan baterías ok 12,93 vdc en promedio. El sitio está en perfectas condiciones Se remueve polvo y se deja limpia.
		AGOSTO	Se Revisan baterias ok 12,93 vdc en promedio. El sitio esta en perfectas condiciones Se remueve polvo y se deja limpia
ID Equipo: I138011330 Marca: Titan	CONSULTA EXTERNA - LABORATORIO	MARZO	-La ups está trabajando Ok
		MAYO	-Se realiza pruebas de funcionamiento en forma de batería, trabajando ok. La ups esta trabajando Ok. Se remueve polvo y se deja limpia ups queda trabajando en perfectas condiciones Laboratorio.
		AGOSTO	se realiza pruebas de funcionamiento en forma de batería, trabajando ok La ups esta trabajando Ok se remueve polvo y se deja limpia
ID Equipo: 138007542 Marca: TITAN	Preauditoria	MARZO	-UPS trabajando en óptimas condiciones -Se sugiere retirar las cajas del sitio donde está la UPS

		MAYO	-UPS trabajando en óptimas condiciones -Se sugiere retirar las cajas del sitio donde está la UPS
		AGOSTO	Baterías en perfectas condiciones, se hace descarga trabajando bien ups ok se sugiere aire acondicionado para el sitio hay muchas caja en sitio, se informa que hay que retirarlas del sitio





Mantenimiento de Aires Acondicionados

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila, tiene contrato con la empresa externa JD Aires Ingeniería para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires y los equipos de cadena de frío de la institución.

NUMERO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PRODUCTO	VALOR UNITARIO
FEBRERO	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos.	63
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	2
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	8
MARZO	Equipo de aire acondicionado tipo central en las instalaciones del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	63
ABRIL	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos.	39
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	1
	Equipo de aire acondicionado tipo central	1
MAYO	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos.	27
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	2
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	6
JUNIO	Equipo de aire acondicionado tipo central	25

	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos	25
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	1
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	1
	Equipo de aire acondicionado tipo central	1
JULIO	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos.	24
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	3
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	1
AGOSTO	Equipo de aire acondicionado tipo central	
	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos	66
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	4
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	7
	Equipo de aire acondicionado tipo central	1
SEPTIEMBRE	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos	27
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	3
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	1
	Equipo de aire acondicionado tipo central	1
OCTUBRE	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	3
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	1
	Equipo de aire acondicionado tipo central	1
	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos	29
NOVIEMBRE	Equipos de aire acondicionado tipo mini split con sus respectivos procedimientos	32
	Equipos de aire acondicionado tipo cassett.	4
	Equipo de aire acondicionado tipo piso techo.	1
	Equipo de aire acondicionado tipo central	1

Fuente: Eco Ambientes de Colombia S.A.S

Anexo informe fotografico

		
Foto #01 Mantenimiento preventivo Area verde	Foto #02:T.F. Mantenimiento Preventivo area roja	Foto #03 Mantenimiento preventivo area roja
		
Foto #4: Mantenimiento preventiva area roja	Foto #5: Mantenimiento Preventivo area azul	Foto #6: Mantenimineto preventivo area azul
		
Foto #07: Mantenimiento preventivo area azul	Foto #08: Mantenimiento preventivo trabajo de parto	Foto #09: Mantenimineto preventivo trabajo de parto
		
Foto #10 Mantenimiento preventivo trabajo de parto	Foto #11 Mantenimiento preventivo sala de parto	Foto #12 Mantenimiento preventivo sala de parto

























		
Foto #13: Mantenimiento preventivo cirugia 3	Foto #14: Mantenimiento Preventivo cirugia 3	Foto #15: Mantenimineto preventivo cirugia 3
		
Foto #16: Mantenimiento preventivo triade	Foto #17: Mantenimiento Preventivo triade	Foto #18: mantenimineto Preventivo triade
		
Foto #19: Mantenimiento Preventivo central de aire y vacio	Foto #20: Mantenimiento preventivo central de aire y vacio	Foto#21: Mantenimineto Preventivo central de aire y vacio
		
Foto #22: Mantenimiento Preventivo Central de aire1	Foto #23: Mantenimiento preventivo Central de aire 2	Foto #24: Mantenimiento Preventivo Central de aire 2
		
Foto #25: Mantenimiento Preventivo Farmacia	Foto #26: Mantenimiento Preventivo Farmacia	Foto #27: Mantenimiento Preventivo Farmacia

Foto #25: Mantenimiento Preventivo farmacia 1	Foto #26: Mantenimiento preventivo farmacia 1	Foto #27: Mantenimiento Preventivo farmacia 1
		
Foto #28: Mantenimiento Preventivo farmacia 2	Foto #29: Mantenimiento preventivo farmacia 2	Foto #30: Mantenimiento Preventivo farmacia 3
		
Foto #31: Mantenimiento Preventivo farmacia 3	Foto #32: Mantenimiento Preventivo consultorio 8	Foto #33: Mantenimiento preventiva consultorio 8
		
Foto #34: Mantenimiento preventivo consultorio 9	Foto #35: Mantenimienta preventivo consultorio 9	Foto #36: Mantenimiento Preventivo consultorio 9
		
Foto#37: Mantenimiento Preventivo consultorio 10	Foto #38: Mantenimiento preventivo consultorio 10	Foto #39: Manstenimiento Preventivo consultorio 10
		
Foto #40: Mantenimiento Preventivo procedimiento urgencia	Foto #41: Mantenimiento preventivo procedimiento urgencia	Foto #42: Mantenimiento Preventivo procedimiento urgencia

		
Foto #43: Mantenimiento preventivo laboratorio sangre	Foto #44: Mantenimiento preventivo laboratorio sangee	Foto #45: .Mantenimiento Preventivo laboratorio sangre
		
Foto #46: Mantenimiento Preventivo laboratorio microbiologico	Foto #47: Mantenimiento preventivo laboratorio microbiologico	Foto #48: Mantenimiento Preventivo laboratorio microbiologico

Fuente: Eco Ambientes de Colombia S.A.S

Anexo informe fotografico		
		
Foto #01: Mantenimiento preventivo Rayos X	Foto #02: T.F. Mantenimiento Preventivo Rayos X	Foto #03: Mantenimiento preventivo Call Center
		
Foto #4: Mantenimiento preventiva Call Center	Foto #5: Mantenimiento Preventivo Archivo 1	Foto #6: Mantenimineto preventivo Archivo 1
		

INFORME DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO

Se realiza fumigación en compañía del ingeniero ambiental, quien guía el servicio a las diferentes áreas.

Medidas preventivas para el control de insectos y roedores

1. Verificar que los materiales no traigan plagas
2. Almacenar adecuadamente los materiales
3. Tapar los recipientes de basuras
4. Verificar que puertas y ventanas cierren herméticamente
5. Recolectar y eliminar periódicamente los residuos sólidos
6. Instalar desagües, tuberías y ductos de cables eléctricos a prueba de roedores.
7. Limpieza minuciosa
8. Evitar la acumulación de polvo
9. Guardar los alimentos en recipientes adecuados
10. No dejar residuos de alimentos o bebidas
11. No almacenar material inservible
12. Tapar grietas en techos, paredes y pisos
13. Sellar aberturas en marcos de puertas y ventanas

SERVICIO	LOCALIZACIÓN	FECHA	MÉTODOS DE SERVICIO	ACTIVIDAD
DESINSECTACION DESATIZACION	PEDIATRIA, GINECOLOGIA, UCI, FARMACIA, LABORATORIO, RX, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, CIRUGIA, CUARTO DE RESIDUOS,	FEBRERO	ASPERSION A MOTOR	SE REALIZA CON ASPERSORA A MOTOR DE ESPALDA, MANUAL EN AREAS CRITICAS.
	EXTERIORES,	MAYO	ASPERSION MANUAL	SE APLICA INSECTICIDA FENDONA, OROPIELINA, 10 CC POR LITRO DE AGUA.
	TALLER,	AGOSTO	CEBOS	
	OFICINAS, ARCHIVO, HOSPITALIZACION, AMBULANCIAS, LAVANDERIA, PTAR,	DICIEMBRE	GELES	SE APLICA INSECTICIDA GEL, EN AREAS CRITICAS (SIFONES, BAÑOS, MESONES O ESTACIONES MEDICAS, COCINETAS

	<p>CARDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ZONAS VERDES, PASILLOS, JARDINES.</p>			<p>SE REALIZA INSTALACION DE 4 TRAMPAS DE CEBADERO PARA CONTROL DE ROEDORES (DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CON LOS MONITORES)</p>
--	--	--	--	---

FUENTE: INFORME FUMI GEMG


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DOCUMENTO



MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CADENA DE FRIO

CRONOGRAMA ANUAL AIRES ACONDICIONADOS ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
PLAN DE MANTENIMIENTO 2025

ITEM	EQUIPO	MARCA	AREA	ESTADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Nevera	Haceb	Pediatría	activo	Semestral			M					M				
2	Nevera	Haceb	Ginecosbtetricia	activo	Semestral			M					M				
3	Nevera	Challenger	Urgencias	activo	Semestral			M					M				
4	Nevera		Uci	activo	Semestral			M					M				
5	Nevera		Administracion	activo	Semestral			M					M				
6	Nevera	Mabe	Mantenimiento	activo	Semestral			M					M				
7	Nevera	Inducol	Farmacia	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
8	Nevera	Imbera	Lab. Servicio Transfucional	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
9	Nevera	Imbera	laboratorio	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
10	Nevera	Imbera	laboratorio	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
11	Nevera	Hacer	laboratorio	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Congelador	Imbera	laboratorio	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
13	Nevera	Electrolix	Cons Ext. Consultorio 3	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
14	Refrigerador	Haceb	Cons Ext. Consultorio 3	activo	Mensual			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
15	Nevera	Philips	Lavanderia	activo	Semestral			M					M				

Anexo informe fotografico

		
Foto #01 Mantenimiento preventivo y calibracion de temperatura de Nevera Laboratorio 1	Foto #02: Mantenimiento Preventiva y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 1	Foto # 03 Mantenimiento Preventiva y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 2
		
Foto #4: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 2	Foto #5: L.P. Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Laboratorio 3	Foto #6: L.P. Mantenimineto preventivo y calibracion de temperatura Laboratorio 3
		
Foto #7: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 4	Foto #8: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 4	Foto #9: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 5

		
Foto #10: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 5	Foto #11: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 6	Foto #12: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Laboratorio 6
		
Foto #13: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Vacunacio 1	Foto #14: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Vacunacion 1	Foto #15: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera Vacunacion 2
		
Foto #16: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera vacunacion 2	Foto #17: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera 8	Foto #18: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera 8
		
Foto #19: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera 9	Foto #20: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera 9	Foto #21: Mantenimiento Preventivo y calibracion de temperatura Nevera 10







	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 81 de 121
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

		
Foto #22: Mantenimiento Preventivo y calibración de temperatura Nevera 10	Foto #23: Mantenimiento Preventivo y calibración de temperatura Nevera Farmacia	Foto #24: Mantenimiento Preventivo y calibración de temperatura Nevera Farmacia

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
Marca: OTIS Referencia: Gen2-Comfort Paradas: 3	Servicio: Carga	Según programación acordada con el proveedor	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	-inspección, limpieza y cableado estructurado de control. -inspección y limpieza de quicios de hall y cabina.
Marca: OTIS Referencia: GenRegen-ACD2-MRL Paradas: 3	Servicio: Camillero cirugía	Según programación acordada con el proveedor	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	-inspección y limpieza de sala de máquinas. (Máquina de tracción, limitador de velocidad y sistema pulse)
Marca: OTIS Referencia: GenRegen-ACD2-MRL Paradas: 3	Servicio: Camillero ginecología	Según programación acordada con el proveedor	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	-inspección y limpieza de sala de máquinas. (Máquina de tracción, limitador de velocidad y sistema pulse)

			bre Octubre Noviembre	
--	--	--	-----------------------------	--



Mantenimiento de Poda y Zonas Verdes y Parqueaderos de la ESE

A continuación, se detallan las actividades de poda realizadas durante el primer trimestre en las diferentes zonas verdes del hospital. Estas labores contribuyen a mantener un ambiente limpio, seguro y estéticamente agradable para los usuarios, personal y visitantes.



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 83 de 121

ZONA INTERVENIDA	ACTIVIDADES	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Entrada Principal	-Siembra de 79 durantas. Para realizar un seguimiento de caudal y preventivo ante cualquier anomalía se realiza inspección de salidas de caudgl PTAR por personal de mantenimiento y adición de insumos para manteniendo	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Líder del Servicio / personal mantenimiento
Entrada Principal	Se retiró una parca que se desprendió de uno de los árboles del frente del hospital . Se aplicaron productos de desinfección para garantizar que la superficie quede libre de cualquier contaminante que pudiera comprometer Todos los residuos acumulados fueron removidos y almacenados de manera adecuada para su posterior disposición en los sitios autorizados por el hospital	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	
Zonas verdes de hospitalización	ampliar la huerta con el fin de cumplir varios propósitos que se encuentran en los protocolos de la institución Todos los residuos acumulados fueron removidos y almacenados de manera adecuada para su posterior disposición en los sitios autorizados por el hospital Se toman las medidas de los techados de los pasillos corredor que no cuentan a la fecha con canales de recolección de aguas lluvias, con el fin de cuantificar en metros, la cantidad necesaria para fortalecer el proyecto de	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Líder del Servicio / personal mantenimiento



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 84 de 121

	<p>que se adelanta en recolecciones aguas lluvias para riego de las zonas verdes y otras actividades afines de la institución.</p> <p>el día 19 de agosto del 2025 realizo recorrido de inspección y seguimiento de fuga de agua al área de Hospitalización, donde se verificaron los baños y las duchas de las habitaciones correspondiente a los siguientes números, desde la 201 a la 208 donde no se encontraron fugas de agua. Se reporto al coordinador de mantenimiento el hallazgo del baño tapado y la ducha sin el servicio de luz, en la habitación No 203.</p> <p>De la misma manera se realizó visita de inspección y seguimiento al arrea de UCI a los baños y a la ducha donde no se encontró ninguna fuga toda marcha normal.</p>			
Parqueadero	<p>Se realizo inspección visual para revisar la viabilidad de los puntos de toma de agua para el almacenamiento y posteriormente su distribución a los puntos de riego</p> <p>Poda Correctiva</p> <p>el día 5 de agosto el profesional de apoyo a la gestión ambiental realizo visita de inspección y seguimiento al manejo de residuos orgánicos de la cocina del Hospital. Donde se verifico una mejora en el manejo de las canecas la empresa a conseguido una en mejores condiciones (caneca Blanca) los recipientes se observaron limpios de residuos y las canecas de las lavazas se encontraron limpias y tapadas</p>	Mensual	<p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p> <p>Junio</p> <p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	Líder del Servicio / personal mantenimiento



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 85 de 121

	<p>y a un peso encima de la tapa para evitar que los roedores y gatos rieguen los desperdicios" 3 el día 8 de agosto del 2025, el profesional de apoyo a la gestión ambiental realizo recorrido e inspección al sitio de depósito de residuos para realizar control de peso de residuos orgánicos, donde se evidencia el pesaje de los productos resultantes de la cocina del Hospital 18 kilos de residuos orgánicos depositados en dos bolsas y 6 kilos de inservibles (ver planilla de registro del mes de agosto. 4 – el mismo día el profesional se dirigió a la oficina del doctor Juan Carlos Niño quien nos está apoyando para la donación de la compostera con la empresa EMSERPLA. Según diálogos con el profesional se concertó la entrega de una compostera para el día martes 12 de agosto a las 2 pm con el ing. David de la empresa de servicios Públicos Emseprpla.</p>			
Zona de consultas externas	<p>Se coordino con el equipo de mantenimiento en cabeza del señor Nelson, para realizar la siembra en los linderos</p> <p>Podá ornamental</p> <p>Se tiene programado la siembra para el mes de septiembre siempre y cuando se cuente con el apoyo del equipo de mantenimiento (personal)</p> <p>El día 27 de agosto se aplicó material para control de hormigas a los arbolitos en zona de la huerta donde actualmente se encuentra</p>	Mensual	<p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p> <p>Junio</p> <p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	Líder del Servicio / personal mantenimiento



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL


Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 86 de 121

	ubicados y las hormigas le están causando perjuicio. El profesional de apoyo a la gestión ambiental cumpliendo con sus obligaciones			
Área de urgencias	<p>Poda de Seguridad</p> <p>El profesional de apoyo a la gestión ambiental en el presente mes realizo y coordino las siguientes actividades.</p> <p>El día 2 de septiembre se realiza aplicación de cal a los alrededores de la huerta con el fin de proteger las plantas de las hormigas.</p>	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Líder del Servicio / personal mantenimiento
Perímetro del hospital (cercas vivas)	<p>Recorte General</p> <p>El profesional de apoyo a la gestión ambiental el día 23 de septiembre realizo entrevista con el subgerente de la ESE con el fin de dar a conocer la capacitación que sería compartida en los consultorios de los médicos con el fin de fortalecer la cultura del ahorro y uso eficiente del agua y la energía. Quien dio la autorización a un funcionario para que apoye con el respectivo enlace para la entrega de un desprendible educativo por temas de tiempo.</p>	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Líder del Servicio / personal mantenimiento
Jardines Interiores	<p>Poda de Formación</p> <p>El profesional de apoyo a la gestión ambiental el día 2 de septiembre organizo y consolidaron los informes mensuales del primer semestre solicitados por el ing ambiental.</p> <p>Y con el fin de mantener una panorámica agradable y en condiciones óptimas, en coordinación con el personal de mantenimiento se realizó</p>	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Líder del Servicio / personal mantenimiento

	seguimiento a la guadañada de los prados y zonas verdes del hospital en los días 2 y 3. El día 10 de septiembre se coordinó y se realizó seguimiento a la poda de durantas de la ESE. Dejando de manera general un trabajo al embellecimiento paisajístico del entorno			
Zona de Residencias	Corte de arbustos se coordinó con el coordinador del personal de mantenimiento, el retiro de una parca que se cayó frente al hospital área de parqueadero de los vehículos de funcionarios.	Mensual	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Líder del Servicio / personal mantenimiento





	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 89 de 121
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
Inspección rutinaria del funcionamiento PTAR y adición de insumos	ANULAL	AGOSTO	Para realizar un seguimiento de caudal y preventivo ante cualquier anomalía se realiza inspección de salidas de caudal PTAR por personal de mantenimiento y adición de insumos para manteniendo.
Inspección rutinaria del funcionamiento PTAR y adición de insumos	ANULAL	AGOSTO	Se aplicaron productos de desinfección para garantizar que la superficie quede libre de cualquier contaminante que pudiera comprometer
Inspección rutinaria del funcionamiento PTAR y adición de insumos	ANULAL	AGOSTO	Todos los residuos acumulados fueron removidos y almacenados de manera adecuada para su posterior disposición en los sitios autorizados por el hospital.
Inspección rutinaria del funcionamiento PTAR y adición de insumos	ANULAL	AGOSTO	Se realizó la adición de microorganismos para la limpieza de la PIAR-STAR por medio de los insumos entregados por el ingeniero ambiental.
Inspección rutinaria del funcionamiento PTAR y adición de insumos	ANULAL	AGOSTO	Se aplicaron microorganismos eficientes para mantenimiento de la PIAR-STAR Con la dirección del ingeniero ambiental
Inspección rutinaria del funcionamiento PTAR y adición de insumos	ANULAL	AGOSTO	Se usaron 3 bolsas de nitrógeno sólido y líquido de microorganismos eficientes de 16 litros en lavandería para control de olores y mantenimiento.


MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SISTEMAS

El área de sistemas realiza un informe de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo donde registra, analiza y verifica información sobre las tareas realizadas para solucionar una falla en un equipo. En este documento se debe incluir: Las piezas reemplazadas, Los ajustes realizados, Las pruebas efectuadas para verificar que el problema se ha solucionado.

Mantenimientos Preventivos y correctivos

MES	LOCALIZACIÓN	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
ENERO	<p>Consulta Externa, Gineco, Hospitalización y UCI.</p> <p>Calidad, Epidemiología Auxiliar, Hospitalización Auxiliares, Sistemas Docker, Cirugía Impresora</p>	Equipo Sistemas	<p>Se realizó mantenimientos preventivos en limpieza y ajuste de los componentes del equipo, chequeo, instalación, actualización y configuración.</p> <p>Este mes de enero no se tenía como cronograma la Configuración he instalación de switches Nuevos para las áreas de sistemas,</p> <p>Pero hubo unos equipos que presentaron problemas y se les dio mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras.</p>
FEBRERO	<p>Cirugía, Talento Humano, Impresora Talento Humano, Seguridad Paciente, Pre Auditoría 1,2, Armado Cuentas, Scanner Armado, Auditoría Rips, Unidad Dvd, Gerencia, switches 1,2 Sistemas, Auditoría Rips, Gerencia, switches 1,2 Sistemas</p>	Equipo Sistemas	<p>Se realizó mantenimientos preventivos en limpieza y ajuste de los componentes del equipo, chequeo, instalación, actualización y configuración del software para mantener el óptimo funcionamiento, entrega de reporte de salud del equipo y sus componentes.</p> <p>En el mes de Febrero se realizó Instalación, Configuración, mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner.</p>
MARZO	<p>Armado Cuentas, Scanner, Calidad Dr Audrey, Auditoría Medica, Armado Cuentas 3, IAMI, Pre Auditoría 1, 2, Pagos, Trabajo Social, Hospitalización Piso 2 PC 1,2, Contratación, Urgencias Procedimientos 1,2, Urgencias Observación</p>	Equipo Sistemas	<p>Se realizó mantenimientos preventivos en limpieza y ajuste de los componentes del equipo, chequeo, instalación, actualización y configuración del software para mantener el óptimo funcionamiento.</p>

	Especialistas, Gerencia, Sistemas Router, Sistemas Fire Wall		En el mes de Marzo se realizó Instalación, Configuración de equipos nuevos y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner
ABRIL	cartera, Seguridad Paciente Apoyo, Epidemiología Apoyo, Teniendo en cuenta que este mes se realizó configuración he instalación de 51 equipos.	Equipo Sistemas	Se realizó Instalación, Configuración de equipos nuevos en Alquiler y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras. se realizó configuración he instalación de 51 equipos todo en uno en alquiler a la institución los cuales tenía que adicionarle una memoria RAM, instalación de sistema operativo con sus respectivas actualizaciones, crear perfiles de usuario, sacar copia de seguridad, instalar herramientas ofimáticas he institucionales etc.
MAYO	,Cartera Glosas, Contratación, Gerencia, Sistemas Ing, Servidor 69, Cobro Coactivo, Armado Cuentas.	Equipo Sistemas	se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner en las áreas: Ventanilla y sus dispositivos Scanner, Impresora, Impresora Stiker.
JUNIO	Coordinador Urgencias, SIAU, Rayos x	Equipo Sistemas	se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner
JULIO	Apoyo Contratos, Apoyo Talento Humano, Asesora Jurídica, Pamec, Rips, Urgencias Triage Impresora 1 y 2 Manillas.	Equipo Sistemas	Se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner
AGOSTO	Financiera, Apoyo Administrativo Financiera, SIAU, Escáner Siau, Impresora Siau, Cartera, Apoyo Talento Humano, Cirugía,	Equipo Sistemas	se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner


	FORMATO DE INFORME		Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Versión: 03
	LA PLATA HUILA		Página: 92 de 121
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL			

SEPTIEMBRE	Microbiología, Auditor Cuentas, Referencia y Contra referencia, Pediatría, Costos, Referencia, Cartera, Cirugía, Urgencias Consultorio 4, Secretaria Gerencia, Impresora Gerencia, Sistemas Portátil,	Equipo Sistemas	se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner
OCTUBRE	Contratación, Ginecología, Portátiles Navarra 1,2,3,4,5, Consulta Externa, Cirugía Sala 3, Urgencias Procedimientos, Armado Cuentas,	Equipo Sistemas	En el mes de octubre se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner
NOVIEMBRE	Equipo Activos Fijos, Impresora Activos, Talento Humano, Scanner Apoyo Talento Humano, Apoyo Subgerencia, Impresora Subgerencia, Scanner, Armado Cuentas, Cirugía Sala 2, sistemas Pc Proyector,	Equipo Sistemas	En el mes de noviembre se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner
DICIEMBRE	Sistemas Servidores 123, 17,124,232,169, Servidor Antiguo, Proyector, scanner Armado Cuentas, Presupuesto, Scanner Pre Auditoria, Proyector LCD, Router Wifi,	Equipo Sistemas	En el mes de diciembre se realizó Instalación, Configuración y mantenimiento correctivo y preventivo tanto a equipos de escritorio, todo en uno, impresoras, scanner

MANTENIMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS

El mantenimiento preventivo y correctivo de las lavadoras y secadoras se empezó a realizar a partir de marzo por razones que no había contrato

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
Lavadora GIRBAU LS-332PM-V	lavandería	Mensual	Marzo	-Se realiza mantenimiento preventivo a la lavadora girbau -Lavadora trabajando en óptimas condiciones -Se realiza ajuste a las partes mecánicas -Se realiza mantenimiento preventivo básico, -Se revisa sistema eléctrico, presenta desgaste en las partes mecánicas de la puerta
Lavadora MAXIWASH	Lavandería	Mensual	Marzo	-Se realiza mantenimiento a la lavadora. -Se deja la maquina funcionamiento en buen estado.
Lavadora UNIMAC	lavandería	Mensual	Marzo	-Se realiza mantenimiento preventivo a la lavadora unimac de 18 LB -Se encuentra la maquina trabajando -Se corrige conectores de la válvula de ingreso de agua se hace mantenimiento correctivo
Secadora GIRBAU ELÉCTRICA	lavandería	Mensual	Marzo	-Se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau -Se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas. -Mucha mota por toda la máquina, se realiza limpieza general
Secadora GIRBAU A GAS	lavandería	Mensual	Marzo	-Se le informa al personal operativo de lavandería, los cuidados que se necesitan de limpieza diaria en la máquina, ya que es posible no trabaje bien. Se revisa los quemadores y válvulas de gas



Lavadora GIRBAU LS- 332PM-V

FECHA	TIPO MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
ABRIL	PREVENTIVO	- Lavadora trabajando en regulare condiciones, se realiza ajuste a las partes mecánicas, se realiza mantenimiento preventivo básico, pendiente para el próximo mantenimiento cambio de rodamientos y revisión total de la maquina en partes mecánicas. Maquina ya cumplió vida útil se sugiere remplazar.
MAYO	PREVENTIVO	--Lavadora trabajando en buenas condiciones, se realiza ajuste a las partes mecánicas, se realiza mantenimiento preventivo básico, pendiente. Maquina ya cumplió vida útil se sugiere remplazar, se le informa al supervisor y al encargado de mantenimiento, queda trabajando en optimas condiciones

JUNIO	PREVENTIVO	- Lavadora trabajando en buenas condiciones, se realiza ajuste a las partes mecánicas, se realiza mantenimiento preventivo básico
-------	------------	---

Lavadora MAXIWASH

FECHA	TIPO MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
ABRIL	PREVENTIVO	- Se deja la maquina sin funcionamiento fuera de servicio, se procede a solicitar e importar los repuestos, se informa al supervisor y a mantenimiento.
MAYO	PREVENTIVO	-Se deja maquina funcionando funcionamiento, se procede a solicitar e importar los repuesto, se informa al supervisor y a mantenimiento, Maquina ya cumplió vida útil se sugiere remplazar, se le informa al supervisor y al encargado de mantenimiento, se deja trabajando en regulares condiciones
JUNIO	PREVENTIVO	-Se deja la maquina funcionando funcionamiento, se informa al supervisor y a mantenimiento, Maquina ya cumplió vida útil se sugiere remplazar, se le informa al supervisor y al encargado de mantenimiento, se deja trabajando en regulares condiciones
JULIO	PREVENTIVO	- Se realiza mantenimiento general, limpieza total de la máquina, se revisa sensores, nivel de agua , empaque. Se arreglan cables de la electroválvula de salida del agua,se le informa de la novedad al personal de lavandería
AGOSTO	PREVENTIVO	- Se realiza mantenimiento general, limpieza total de la máquina, se revisa sensores, nivel de agua , empaque. Se
SEPTIEMBRE	PREVENTIVO	arreglan cables de la electroválvula de salida del agua,se le informa de la novedad al personal de lavandería
OCTUBRE	PREVENTIVO	- Se realiza mantenimiento general, limpieza total de la máquina, se revisa sensores, nivel de agua , empaque. Se
NOVIEMBRE	PREVENTIVO	arreglan cables de la electroválvula de salida del agua,se le informa de la novedad al personal de lavandería

Lavadora UNIMAC

FECHA	TIPO MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
ABRIL	Preventivo	- Se realiza mantenimiento general, limpieza total de la máquina, se revisa sensores, nivel de agua , empaque. Se arreglan cables de la electroválvula de salida del agua,se le informa de la novedad al personal de lavandería.
MAYO	PREVENTIVO	-Se realiza mantenimiento general, limpieza total de la máquina, se revisa sensores, nivel de agua , empaque. Se arreglan cables de la electroválvula de salida del agua, se le informa de la novedad al personal de lavandería

		24/05/
JUNIO	PREVENTIVO	- Se realiza mantenimiento preventivo a la lavadora unimac de 18 LB se encuentra la maquina trabajando

Secadora GIRBAU ELÉCTRICA

FECHA	TIPO MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
ABRIL	PREVENTIVO	-Se le informa al personal operativo de lavandería, los cuidados que se necesitan de limpieza diaria en la maquina, ya que es posible no trabaje bien. Se revisa los quemadores y válvulas de gas.
MAYO	PREVENTIVO	-se le informa al personal operativo de lavandería, los cuidados que se necesitan de limpieza diaria en la maquina, ya que es posible no trabaje bien. Se revisa los quemadores y válvulas de gas
JUNIO	PREVENTIVO	-- se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau se encuentra la maquina trabajando se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas mucha
JULIO	PREVENTIVO	-- se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau se encuentra la maquina trabajando se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas mucha
AGOSTO	PREVENTIVO	-- se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau se encuentra la maquina trabajando se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas mucha
SEPTIEMBRE	PREVENTIVO	-- se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau se encuentra la maquina trabajando se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas mucha
OCTUBRE	PREVENTIVO	-- se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau se encuentra la maquina trabajando se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas mucha
NOVIEMBRE	PREVENTIVO	-- se realiza mantenimiento preventivo a la secadora girbau se encuentra la maquina trabajando se realiza limpieza profunda a la maquina, a los filtros y mallas mucha





FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 97 de 121

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Nuestro Hospital Departamental San Antonio de Padua con el ánimo de garantizar el normal funcionamiento y en especial la operatividad de los Equipos Biomédicos de la entidad ha generado un proceso contractual con la empresa "Respaldo Vital" quienes tienen como objeto Prestación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos biomédicos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua.


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A EQUIPOS MEDICOS		VIGENCIA	2024
	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA		PAGINA	1 DE 1
				VERSION

FECHA ELABORACIÓN	02	SEPTI	2024	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		TRIMESTRAL
				FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN		ANUAL
FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024						


AREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMBULANCIAS	S1			S1			S1			S1		
CONSULTA EXTERNA	S2			S2			S2			S2		
URGENCIAS	S3			S3			S3			S3		
FARM.-ALMAC-VACUN-SISTEM	S4			S4			S4			S4		
CIRUGIA - ESTERILIZACIÓN		S1			S1			S1			S1	
PEDIATRÍA - TERAPIA FÍSICA		S2			S2			S2			S2	
UCI		S3			S3			S3			S3	
HOSPITALIZACIÓN		S4			S4			S4			S4	
RADIOLOGÍA			S1			S1			S1			S1
GINECO - OBSTETRICIA			S2			S2			S2			S2
LABORATORIO CLÍNICO			S3			S3			S3			S3
GRASTROENTEROLOGÍA			S4			S4			S4			S4

S1	PRIMERA SEMANA DEL MES
S2	SEGUNDA SEMANA DEL MES
S3	TERCERA SEMANA DEL MES
S4	CUARTA SEMANA DEL MES



— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	FORMATO DE INFORME											Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO											Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA											Versión: 03
	LA PLATA HUILA											Página: 98 de 121
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL												

Mantenimientos Preventivos Enero – Diciembre

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL MANT.
Numero de mantenimientos preventivos realizados	269	405	112	248	387	111	284	389	112	269	389	112	
Total de mantenimientos preventivos programados	278	406	112	257	394	112	258	393	112	258	394	112	

Fuente: Ingeniero David Leiva (Respaldo Vital)

Mantenimientos Correctivos

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL MANT
Número de mantenimiento correctivos de equipos biomédicos realizados	3	1	5	8	3	3	11	2	3	0	11	15	
Total de equipos biomédicos existentes	803	797	796	775	764	764	764	765	766	803	797	796	

Ingeniero Jorge Certuche Figueroa (Respaldo Vital) Febrero - Marzo

Relación de acciones correctivas de los equipos biomédicos

Enero

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
AUTOCLAVE	MATACHANA	SC500/S1000	E-30416	ESTERILIZACION	EQUIPO SE HACE CAMBIO DE BATERIA DE PLC
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980012	GINECO	SE HACE AJUSTE DE LOS PINES DE CARGA
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	RST-HF	RAD SERIES	170/21470	RAYOS X	SE HACE CAMBIO DEL BOMBILLO DEL COLIMADOR

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".


Febrero

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
BASCULA DIGITAL	SECA	878	1000000099399	GINECO OBSTETRICIA	SE REALIZA ADAPTACIÓN EN SEGURO DE TAPA DE BATERÍA.

Marzo

EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACION
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	M19B10870050	URGENCIAS	SE REALIZA LIMPIEZA AL SISTEMA ELECTRÓNICO Y AJUSTE A CONECTORES DE CARGA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1111	URGENCIAS	EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN SENSOR DE SPO2, SE REALIZA CAMBIO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	M21900530062	HOSPITALIZACIÓN	EL EQUIPO NO CUENTA CON BATERÍAS RECARGABLES, SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	Q5	Q068AD35097	URGENCIAS	SE REALIZA LIMPIEZA AL SISTEMA ELECTRÓNICO, SE REALIZA REVISIÓN DE ACCESORIOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	VISMO	0130286	PEDIATRÍA	SE REALIZA CONFIGURACIÓN A SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIBP

Evidencias Fotográficas





MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

La empresa Autos y Camiones DC S.A.S realiza la prestación de servicio de mantenimiento integral tanto preventivo como correctivo, del parque automotor (ambulancias y camionetas) de la entidad, suministrando los repuestos, filtros y lubricantes que se adecuen a las características y condiciones de cada uno de ellos.

FEBRERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092,	03 DE FEBRERO	-Se evidencio desgaste mecánico en el sensor de velocidad, el cual se encarga de registrar la velocidad del vehículo, se procedió a desmontar encontrando daños en el piñón y en el componente electrónico,
AMBULANCIA	03 DE FEBRERO	- el mantenimiento preventivo se realiza revisión y

NISSAN FRONTIER de placa OPP-067,		mantenimiento al sistema general de frenos reemplazando pastillas de freno las cuales presentan desgaste por tiempo de servicio.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-039,	03 DE FEBRERO 24 FEBRERO	-El vehículo ingresa presentando fuga con goteo constante en aceite, el cual se evidenciaba por la parte superior de la culata y bloque el cual se procedió a sustituir para garantizar el correcto funcionamiento de lubricación y evitar fugas. -El mantenimiento preventivo se realiza revisión general sistema de frenos, se realiza desmonte de la caja de velocidades para sustituir el kit de embrague completo
AMBULANCIA CHEVROLET LUV DIMAX de placa OPP-023	03 DE FEBRERO 24 FEBRERO	-Se evidenciaba por la parte superior de la culata y bloque el cual se procedió a sustituir para garantizar el correcto funcionamiento de lubricación y evitar fugas que deterioren componentes electrónicos, realizado el diagnostico con escáner se evidencio fallas. -Como parte del mantenimiento preventivo se realiza revisión general
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-048	06 DE FEBRERO	-Se realizó el diagnostico con escáner, el vehículo presentaba baja actuación en la válvula de control electrónica del turbo, el vehículo presentaba vacilaciones y perdida en relenti.
AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX de placa OPP-060,	03 DE FEBRERO 07 DE FEBRERO 20 FEBRERO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, aire acondicionado, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo. -El vehículo ingresa con fallas en el sistema de aire acondicionado y sistema eléctrico, realizado el diagnostico e inspección se evidencio rotura ene l compresor del aire acondicionado -Como parte del mantenimiento preventivo se realiza revisión general al sistema de frenos reemplazando pastillas y bandas por desgaste de tiempo de servicio.






MARZO

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
NISSAN D22/NP300 de Placa OPP-039	01 MARZO	- Se realiza la inspección se evidencio desgaste en el espigo del cardan y las crucetas las cuales presentaban desgaste mecánico, se procedieron a sustituir y a realizar prueba de ruta quedando en perfectas condiciones operativas.
	11 MARZO	-Se realizó alineación, ajuste y pruebas en el cardan propulsor siendo estas satisfactorias, se realiza instalación de soporte de batería y corrección de fuga de aceite transmisión reemplazando retenedor del speed
	19 MARZO	-Se realiza mantenimiento y reparación sustituyendo el porta escobillas y los bujes, se realizo mantenimiento preventivo

		en el conjunto de frenos sustituyendo empaquetadura de los caliper las cuales presentaban perdida de líquido
NISSAN D22/NP300 de Placa OPP-048,	03 MARZO	-El mantenimiento preventivo se realiza la sustitución y adaptación de las guayas derecha, izquierda y principal de freno de seguridad.
	25 DE MARZO	-Se evidencio falla en el arranque de motor el cual se procedió a reparar reemplazando automático y porta escobillas, se realiza revisión y corrección al sistema de refrigeración sustituyendo termostato motor y manguera de agua.
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060	06 DE MARZO	-Se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de rodamientos, cambio de cruceta cardan y guardapolvos ejes, se realiza revisión general al sistema eléctrico interno del cajón con rectificadora de tarjeta, se realiza reemplazo de chapa puerta trasera, cantonera y manija interna lateral izquierda.
	20 DE MARZO	-Se realiza revisión general al sistema de frenos reemplazando pastillas de freno delanteras, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
	22 DE MARZO	-Se realiza revisión general al sistema de frenos reemplazando pastillas de freno delanteras, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	10 DE MARZO	-Se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de frenos, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
	18 DE MARZO	-Se realiza revisión general de luces reemplazando bombillo h4, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET LUV DMAX de placa OPP-023	12 DE MARZO	-Se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de rodamientos reemplazando rodamientos externos e internos y retenedores del bocín, se realiza revisión general al sistema eléctrico y luces sustituyendo bombillo h4, juego de exploradoras, relay eléctricos, el vehículo presentaba falla en el sistema de aire acondicionado realizado el diagnostico e inspección se evidencio rotura de manguera de aire acondicionado.
	25 DE MARZO	-El vehículo ingreso con fugas de aceite, realizado el diagnostico e inspección se evidencio fugas por el empaque del cárter el cual se procedió a reemplazar y a realizar limpieza y lavado
	17 DE MARZO	-Se realizó mantenimiento general al conjunto de rodamientos y frenos sustituyendo rodamientos externos e internos, retenedores y grasa.

CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092		
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	25 DE MARZO	-Según requerimiento de supervisión se realiza reemplazo de filtro de aire motor y reconstrucción en fibra del soporte base del filtro de aire, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065 ,	25 DE MARZO	-El vehículo ingreso con problemas en el control de aceleración y perdidas de presión en el colector del turbo, realizado el diagnostico e inspección se evidencio rotura en la manguera superior e inferior de presión del turbo las cuales se procedieron a reemplazar.
	31 DE MARZO	-Se realiza revisión general al sistema eléctrico y de encendido evidenciando falla en la batería de motor principal la cual se procede a reemplazar, se realiza revisión y mantenimiento general




— Salud Integral, Impacto Real —



ABRIL

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092,	03 DE ABRIL	- se realizó revisión y mantenimiento general al sistema de frenos y rodamientos sustituyendo discos, pastillas, bandas y campanas traseras las cuales presentaban desgaste normal por tiempo de servicio
AMBULANCIA NISSAN FRONTIER de placa OPP-067,	03 DE ABRIL	- el mantenimiento preventivo se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos reemplazando pastillas de freno las cuales presentan desgaste por tiempo de servicio.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-039,	03 DE ABRIL	- El mantenimiento preventivo se realiza revisión general sistema de frenos, se realiza desmonte de la caja de velocidades para sustituir el kit de embrague completo
AMBULANCIA CHEVROLET LUV DIMAX de placa OPP-023	03 DE ABRIL	- se realiza suministro y cambio de vidrio panorámico laminado, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo
AMBULANCIA	06 DE ABRIL	-Se realizó el diagnostico con escáner, el vehículo presentaba baja actuación en la válvula de control

NISSAN D22/NP300 de placa OPP-048		electrónica del turbo, el vehículo presentaba vacilaciones y perdida en relenti.
AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX de placa OPP-060,	01 DE ABRIL 04 DE ABRIL	- se realiza reemplazo de los gatos hidráulicos de la compuerta los cuales presentaban falla en su activación, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.. - se realizó revisión y mantenimiento general al sistema de frenos y rodamientos sustituyendo discos, pastillas, bandas y campanas traseras las cuales presentaban desgaste normal por tiempo de servicio



MAYO

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
NISSAN D22/NP300 de Placa OPP-048,	26 DE MAYO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible original, combustible primario), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA MEDICALIZADA	26 DE MAYO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor), se realiza servicio de lavado general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo..

CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060		
NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	28 DE MAYO	-se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET LUV DMAX de placa OPP-023	27 DE MAYO	-Sse realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible, trampa), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	17 DE MARZO	-Se realizó mantenimiento general al conjunto de rodamientos y frenos sustituyendo rodamientos externos e internos, retenedores y grasa.
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	27 DE MAYO	- e realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo. REGISTRO.
NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065,	21 DE MAYO	- se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, aire acondicionado, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo



JUNIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060	10 DE JUNIO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor), se realiza servicio de lavado general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo..
NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	18 DE JUNIO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor, aire acondicionado), se realiza servicio de lavado general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	27 DE MAYO	- e realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo. REGISTRO.
NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065,	05 DE JUNIO 19 DE JUNIO	- Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (Aceite motor, aire motor, aire acondicionado, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-039,	17 DE JUNIO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible original, combustible primario), se realiza servicio de engrase general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo





JULIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092,	JULIO	- se realizó revisión y mantenimiento general al sistema de frenos y rodamientos sustituyendo discos, pastillas, bandas y campanas traseras las cuales presentaban desgaste normal por tiempo de servicio
AMBULANCIA NISSAN FRONTIER de placa OPP-067,	JULIO	- el mantenimiento preventivo se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos reemplazando pastillas de freno las cuales presentan desgaste por tiempo de servicio.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-039,	JULIO	- -El mantenimiento preventivo se realiza revisión general sistema de frenos, se realiza desmonte de la caja de velocidades para sustituir el kit de embrague completo
AMBULANCIA CHEVROLET LUV DIMAX de placa OPP-023	JULIO	- se realiza suministro y cambio de vidrio panorámico laminado, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-048	JULIO	-Se realizó el diagnostico con escáner, el vehículo presentaba baja actuación en la válvula de control electrónica del turbo, el vehículo presentaba vacilaciones y perdida en relenti.
AMBULANCIA	JULIO	- se realiza reemplazo de los gatos hidráulicos de la compuerta los cuales presentaban falla en su activación, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo..

CHEVROLET DIMAX de placa OPP-060,	- se realizó revisión y mantenimiento general al sistema de frenos y rodamientos sustituyendo discos, pastillas, bandas y campanas traseras las cuales presentaban desgaste normal por tiempo de servicio
-----------------------------------	---



AGOSTO

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
NISSAN D22/NP300 de Placa OPP-048,	AGOSTO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible original, combustible primario), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060	AGOSTO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor), se realiza servicio de lavado general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo..
NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	AGOSTO	-se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo

AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET LUV DMAX de placa OPP-023	AGOSTO	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible, trampa), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	AGOSTO	-Se realizó mantenimiento general al conjunto de rodamientos y frenos sustituyendo rodamientos externos e internos, retenedores y grasa.
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	AGOSTO	- e realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo. REGISTRO.
NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065,	AGOSTO	- se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, aire acondicionado, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo



SEPTIEMBRE

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060	SEPTIEMBRE	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor), se realiza servicio de lavado general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo..

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 112
de 121

NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	SEPTIEMBRE	-Se realiza cambio de aceite motor y filtros (aceite motor, aire motor, aire acondicionado), se realiza servicio de lavado general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	SEPTIEMBRE	- e realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo. REGISTRO.
NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065 ,	SEPTIEMBRE	- Se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (Aceite motor, aire motor, aire acondicionado, combustible), quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-039,	SEPTIEMBRE	-sSe realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite motor, aire motor, combustible original, combustible primario), se realiza servicio de engrase general, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo



OCTUBRE

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
AMBULANCIA CHEVROLET LUV DMAX de placa OPP-023	OCTUBRE	como parte del mantenimiento preventivo se realiza cambio de liquido de frenos, se realiza pruebas de pedal y funcionamiento general del sistema hidráulico y ABS, se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060	OCTUBRE	Con ruidos anormales y vibración en marcha, durante el diagnostico e inspección al sistema de rodamientos y ejes se evidencia rotura de rodamientos y grieta de guardapolvo generando fugas de grasa y lubricante, se realiza el retiro de los elementos para realizar limpieza de las superficies del eje y instalación de los nuevos componentes
NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	OCTUBRE	Realizada la inspección al sistema de frenos se evidencia desgaste en campana trasera presentando perdida de superficie de frenado, bandas traseras cristalizadas y pastillas de freno desgastadas, se efectúa el desmontaje de los componentes, se realiza limpieza profunda con limpiador de frenos eliminando residuos de polvo y grasa, instalación de nuevos
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	OCTUBRE	Se evidencio fuga de aceite motor, se procedió a realizar limpieza la zona afectada, cambio de sello, verificación y prueba de motor en marcha para confirmar la corrección de la fuga, se realiza la aplicación de dos cuartos de aceite motor para reestablecer el nivel adecuado. El vehículo presentaba fallas en el funcionamiento de las luces indicadoras
NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065,	OCTUBRE	Se realiza tensión de frenos, se realiza instalación de plumillas y se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-048,	OCTUBRE	el switch de aire acondicionado con funcionamiento intermitente, impidiendo el encendido correo del sistema y afectando la climatización de la cabina, estas fallas comprometen el correcto funcionamiento del sistema, se procede a reemplazar los componentes mencionados asegurando un correcto desempeño del sistema y garantizando condiciones óptimas de operación, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP- 039,	OCTUBRE	Se realiza limpieza de la zona y se adiciona aceite de motor dando corrección con dicha fuga, se entrega el vehículo en condiciones óptimas de servicio.




NOVIEMBRE

DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTIVIDAD
AMBULANCIA CHEVROLET LUV DMAX de placa OPP-023	NOVIEMBRE	Como parte del mantenimiento preventivo se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de frenos, se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA MEDICALIZADA CHEVROLET DMAX de Placa OPP-060	NOVIEMBRE	se procedió a realizar el desmontaje de las piezas, limpieza de componentes y aplicación de grasa lubricante en puntos de fricción y sustitución de los mismos recuperando la estabilidad y seguridad del vehículo, quedando en perfectas condiciones de trabajo
NISSAN FRONTIER de placa OPP-067	NOVIEMBRE	como parte del mantenimiento preventivo se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de frenos reemplazando pastillas de freno delanteras las cuales presentaban desgaste por tiempo de servicio, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo
CHEVROLET LUV DIMAX de placa OZN-092	NOVIEMBRE	El vehículo presentaba ruidos y vibraciones en la estructura trasera, se procede a realizar el ajuste de la compuerta trasera garantizando un cierre seguro y evitando ruidos, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

NISSAN D22/NP300 de placa OPP-065 ,	NOVIEMBRE	Se realiza alineación del sistema de dirección y suspensión recuperando la seguridad y estabilidad en marcha del vehículo, se realiza tensión de frenos, se realiza instalación de plumillas y se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.
AMBULANCIA NISSAN D22/NP300 de placa OPP-039,	NOVIEMBRE	La tapa repartición, reparación y soldadura de la base, se realiza limpieza de la zona y se adiciona aceite de motor dando corrección con dicha fuga, se entrega el vehículo en condiciones óptimas de servicio




DOCUMENTO CONTROLADO

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 116
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	de 121

Mantenimiento de Radios de Telecomunicación



EQUIPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	Actividades
RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA	AMBULANCIA OP039	<p>Limpieza: Se procedió a la limpieza interna y externa de los equipos, utilizando productos y herramientas adecuadas para eliminar el polvo, suciedad y otros contaminantes que pudieran afectar su funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de conexiones: Se revisaron todas las conexiones eléctricas y mecánicas, asegurando un contacto adecuado y eliminando cualquier óxido o corrosión. • Ajuste de parámetros: Se ajustaron los parámetros de configuración de los equipos, como la potencia de salida, la frecuencia y los códigos de acceso, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las necesidades del sistema de comunicación. • Prueba de funcionamiento: Se realizaron pruebas exhaustivas de funcionamiento de los equipos, incluyendo pruebas de transmisión, recepción, alcance y calidad de audio, bajo diferentes condiciones operativas. • Registro de datos: Se documentaron todas las actividades realizadas, incluyendo las fechas, los equipos inspeccionados, los hallazgos y las acciones correctivas implementadas
RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	
RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA	AMBULANCIA OPP048	
RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA DEM300	AMBULANCIA 0PP023	
RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA EM200	AMPULANCIA OPP067	
RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA DGM800	AMPULANCIA OPP065	
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: 6			

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 117
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	de 121

Mantenimientos Correctivos

EQUIPO	REPUESTOS	ACTIVIDADES
Radio teléfono fijo de la estación de enfermería.	BIPOLOS PARA ANTENA EXTERIOR RADIO TELEFONO PRINCIPAL DE ESTACION DE ENFERMERIA	Desmontaje: Se procedió al desmontaje de los equipos.
Radio de comunicación vehicular VHF.	ANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION VEHICULAR VHF 5/8 CON FRECUENCIA DE 136 A 174 NHZ	Sustitución de Componentes: Se retiraron los componentes defectuosos y se instalaron los nuevos repuestos originales.
Radio base fija REF DEN400, DEN 300, PRO 3100.	KIT AMPLIFICADOR DE POTENCIA RADIO DE COMUNICACION RADIO DE REFERENCIA KIT DE CALIBRACION DE FRECUENCIA PARA RADIO BASE FIJO REF DEN400, DEN 300, PRO 3100	Limpieza: Se realizó una limpieza exhaustiva de los equipos. Calibración: Se calibraron los radios
Radio base PRO 3100 - DEN 300.	KIT DE CALIBRACION DE FRECUENCIA PARA RADIO BASE FIJO REF DEN400, DEN 300, PRO 3100	5. Ensamblaje: Se ensamblaron nuevamente los equipos, verificando la correcta conexión. 6. Pruebas: Se realizaron pruebas exhaustivas de funcionamiento de los equipos, incluyendo pruebas de transmisión, recepción, alcance y calidad de audio.
TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: 4		




Mantenimiento Sonido Ambiental

Mantenimiento preventivo al sistema de sonido ambiental del hospital área de consulta externa


Actividad Realizada:

- Se realiza limpieza general a la planta de sonido, se realiza revisión al cableado, esta para cambio en el próximo mantenimiento. se ve la necesidad de instalar 3 parlantes para que el sonido sea más homogéneo al llamado de pacientes de consulta externa. actualmente hay 2 parlantes en malas condiciones, no se puede reparar, solución cambio.



MANTENIMIENTO DE TELEFONOS



- Se realiza mantenimiento general a la planta telefónica, se desarma se revisa contactos de cada una de las tarjetas, se revisa fuente, se aplica limpia contactos.
- Se revisa el software, realizando un mantenimiento general, se resetea cada uno de los puertos se realiza mantenimiento preventivo planta telefónica del hospital





FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 121
de 121

Elaborado por: Nombre: DIANA PATRICIA GONZALEZ RAMIREZ Cargo: Profesional Especializado Firma 	Fecha:02/01/2026
Revisado por Nombre: OSWALDO RUBIO PLAZAS Cargo: Asesor Administrativo Firma 	Fecha:05/01/2026
Aprobado por Nombre: CESAR EDUARDO GONZALEZ DIAZ Cargo: Gerente- Encargado Firma	Fecha:09/01/2026

DOCUMENTO CONTROLADO

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".